


Località: Santa Giustina Vigona
Via Nocedella, 15

Toponimo: -



Carta Tecnica Regionale – Scala 1:5.000



Catasto attuale – Scala 1: 2.000

Dati catastali:
Foglio 49;
Particelle
106, 107, 108,
109



Vincoli e tutele:
Vincolo ministeriale D. Lgs. 42/2004: no
Interesse storico-architettonico: no
Interesse storico testimoniale: si

Tipologia del complesso:
Abitazione agricola ad elementi separati
(allineati)

Ordinanza di demolizione/opere provvisionali:
si

Presenza di edifici con schede Aedes E:
si



Ortofoto AIMA 2011 – Scala 1:2.000

Edificio A

Danni:

Coperture: -

Strutture orizzontali: -

Strutture verticali: la scatola muraria non ha subito danni evidenti

Scheda Aedes E: no

Tipo edificio: abitazione

Categoria di intervento PRG: ristrutturazione edilizia

Categoria di tutela PdRIC/RUE: categoria 2 – sottocategoria 2.4

Edificio B

Danni:

Coperture: parziale crollo delle coperture

Strutture orizzontali: crollo di parte del primo solaio

Strutture verticali: crollo delle murature perimetrali della porzione a sud-orientale

Scheda Aedes E: si

Tipo edificio: stalla-fienile

Categoria di intervento PRG: ristrutturazione edilizia

Categoria di tutela PdRIC/RUE: **EDIFICIO CON TUTELA DEL PIANO REGOLATORE NON CONFERMATA**

Edificio Ca

Danni:

Coperture: -

Strutture orizzontali: -

Strutture verticali: -

Scheda Aedes E: no

Tipo edificio: proservizi

Categoria di intervento PRG: ristrutturazione edilizia

Categoria di tutela PdRIC/RUE: categoria 2 – sottocategoria 2.4

Edificio Cb

Danni:

Coperture: -

Strutture orizzontali: -

Strutture verticali: -

Scheda Aedes E: no

Tipo edificio: proservizi

Categoria di intervento PRG: ristrutturazione edilizia

Categoria di tutela PdRIC/RUE: **EDIFICIO CON TUTELA DEL PIANO REGOLATORE NON CONFERMATA**

STATO EDIFICI PRE-SISMA (marzo 2012)

Edificio A



Foto 1

Edificio B



Foto 1



Foto 2

STATO EDIFICI POST-SISMA (agosto 2013)

Edificio A



Foto 1



Foto 2

Edificio B



Foto 1



Foto 2



Edificio Ca



Foto 1


Edificio Cb



Foto 2

SCHEDATURA BENI CULTURALI IN TERRITORIO EXTRAURBANO – PRGV 2001: Dati generali

TIPOLOGIA DI INTERVENTO A3	Via Nocedella n° 9 - S. Giustina Vigona Toponimo:	SCHEDA 14
--------------------------------------	---	---------------------



Riferimento Cartografico CTR



Riferimento Fotografico

ELEMENTI IDENTIFICATIVI E DESCRITTIVI GENERALI

Abitazione agricola ad elementi separati.

Stato di conservazione: buono.

Epoca di costruzione: fino al 1900.

Servizi annessi: fienile-stalla.

Stato di conservazione: cattivo.

Epoca di costruzione: fino al 1900.

Si segnala la recente ristrutturazione dell'abitazione.

SCHEDATURA BENI CULTURALI IN TERRITORIO EXTRAURBANO – PRGV 2001: Fotografie

