

Località: Quarantoli
Via Punta, 99

Toponimo: -



Carta Tecnica Regionale – Scala 1:5.000

Dati catastali:

Foglio 51;
Particelle
45



Vincoli e tutele:

Vincolo ministeriale D. Lgs. 42/2004: no
Interesse storico-architettonico: no
Interesse storico-testimoniale: si

Tipologia del complesso:

Abitazione agricola ad elementi congiunti

Ordinanza di demolizione/opere provvisionali:

no

Presenza di edifici con schede Aedes E:

no



Catasto attuale – Scala 1: 2.000



Ortofoto AIMA 2011 – Scala 1:2.000

Edificio Aa

Danni:

Coperture: -

Strutture orizzontali: -

Strutture verticali: -

Scheda Aedes E: no

Tipo edificio: abitazione

Categoria di intervento PRG: restauro e risanamento conservativo tipo B

Categoria di tutela PdRIC/RUE: categoria 2 – sottocategoria 2.2

Edificio Ab

Danni:

Coperture: -

Strutture orizzontali: -

Strutture verticali: -

Scheda Aedes E: no

Tipo edificio: stalla-fienile

Categoria di intervento PRG: restauro e risanamento conservativo tipo B

Categoria di tutela PdRIC/RUE: categoria 2 – sottocategoria 2.4

Edificio B

Danni:

Coperture: -

Strutture orizzontali: -

Strutture verticali: -

Scheda Aedes E: no

Tipo edificio: proservizi

Categoria di intervento PRG: restauro e risanamento conservativo tipo B

Categoria di tutela PdRIC/RUE: categoria 2 – sottocategoria 2.4

STATO EDIFICI POST-SISMA (luglio 2013)

Edificio Aa



Foto 1



Foto 2

Edificio Ab



Foto 1


Edificio B




Foto 1

SCHEDATURA BENI CULTURALI IN TERRITORIO EXTRAURBANO – PRGV 2001: Dati generali

TIPOLOGIA DI INTERVENTO A2b	Via Punta n° 51 - Quarantoli Toponimo:	SCHEDA 21
---------------------------------------	---	---------------------



Riferimento Cartografico CTR



Riferimento Fotografico

ELEMENTI IDENTIFICATIVI E DESCRITTIVI GENERALI

Abitazione agricola ad elementi congiunti.

Stato di conservazione: buono.

Epoca di costruzione: fino al 1900.

Servizi annessi: fienile-stalla.

Stato di conservazione: buono.

Epoca di costruzione: fino al 1900.

Si segnala la presenza di un pozzo passante nel fienile-stalla in cattivo stato di conservazione.

SCHEDATURA BENI CULTURALI IN TERRITORIO EXTRAURBANO – PRGV 2001: Fotografie

SCHEDA 21



Rilievo fotografico



Rilievo fotografico