


Località: Gavello
Via Valli, 268

Toponimo: Cascina Bordina



Carta Tecnica Regionale – Scala 1:5.000

Dati catastali:

Foglio 38;
Particelle
86, 87, 88



Vincoli e tutele:

Vincolo ministeriale D. Lgs. 42/2004: no
Interesse storico-architettonico: no
Interesse storico-testimoniale: si

Tipologia del complesso:


Abitazione agricola a corte aperta

Ordinanza di demolizione/opere provvisionali:

no

Presenza di edifici con schede Aedes E:

si



Catasto attuale – Scala 1: 2.000



Ortofoto AIMA 2011 – Scala 1:2.000

Edificio A

Danni:

Coperture: danni gravi

Strutture orizzontali: danni gravi e lesioni

Strutture verticali: danni gravissimi alle murature portanti perimetrali e interne

Scheda Aedes E: si

Tipo edificio: abitazione

Categoria di intervento PRG: restauro e risanamento conservativo tipo B

Categoria di tutela del PdRIC/RUE: **EDIFICIO CON TUTELA DEL PIANO REGOLATORE NON CONFERMATA**

Edificio B

Danni:

Coperture:

Strutture orizzontali:

Strutture verticali:

Scheda Aedes E: si

Tipo edificio: stalla-fienile

Categoria di intervento PRG: restauro e risanamento conservativo tipo B

Categoria di tutela del PdRIC/RUE: **EDIFICIO CON TUTELA DEL PIANO REGOLATORE NON CONFERMATA**

NOTA: Il fienile è stato ricostruito.

Edificio C

Danni:

Coperture: -

Strutture orizzontali: -

Strutture verticali: lesioni alle murature perimetrali in particolare sul prospetto sud e sud-est

Scheda Aedes E: si

Tipo edificio: proservizi

Categoria di intervento PRG: restauro e risanamento conservativo tipo B

Categoria di tutela del PdRIC/RUE: **EDIFICIO CON TUTELA DEL PIANO REGOLATORE NON CONFERMATA**

STATO EDIFICI PRE-SISMA (ottobre 2011)



Foto 1

Edificio A (aprile 2012)



Foto 1

Edificio C



Foto 2

Edificio B (aprile 2012)



Foto 1



Foto 2

STATO EDIFICI POST-SISMA (luglio 2013)



Foto 1

Edificio A



Foto 1



Foto 2

Edificio B



Foto 1



Foto 2


Edificio C




Foto 1

SCHEDATURA BENI CULTURALI IN TERRITORIO EXTRAURBANO – PRGV 2001: Dati generali

TIPOLOGIA DI INTERVENTO A2b	Via Valli n°152 - Gavello Toponimo: Cascina Bordina	SCHEDA 38
---------------------------------------	--	---------------------



Riferimento Cartografico CTR



Riferimento Fotografico

ELEMENTI IDENTIFICATIVI E DESCRITTIVI GENERALI

Abitazione agricola ad elementi separati.

Stato di conservazione: mediocre.

Epoca di costruzione: fino al 1900.

Servizi annessi: fienile-stalla.

Stato di conservazione: mediocre.

Epoca di costruzione: fino al 1900.

Nella barchessa sono presenti tre coppie di colonne binate in buono stato di conservazione.

SCHEDATURA BENI CULTURALI IN TERRITORIO EXTRAURBANO – PRGV 2001: Fotografie

