

Località: Mortizzuolo
Via Montirone, 6

Toponimo: Montirone



Carta Tecnica Regionale – Scala 1:5.000



Catasto attuale – Scala 1: 2.000

Dati catastali:
Foglio 148;
Particelle
7, 48, 49



Vincoli e tutele:
Vincolo ministeriale D. Lgs. 42/2004: no
Interesse storico-architettonico: no
Interesse storico-testimoniale: si

Tipologia del complesso:
Abitazione agricola ad elementi congiunti

Ordinanza di demolizione/opere provvisionali:
no

Presenza di edifici con schede Aedes E:
si



Ortofoto AIMA 2011 – Scala 1:2.000

Edificio Aa

Danni:

Coperture: -

Strutture orizzontali: crollo del solaio

Strutture verticali: lesioni alle murature portanti

Scheda Aedes E: si

Tipo edificio: abitazione

Categoria di intervento PRG: restauro e risanamento conservativo tipo B

Categoria di tutela PdRIC: **EDIFICIO CON TUTELA DEL PIANO REGOLATORE NON CONFERMATA**

Edificio Ab

Danni:

Coperture: -

Strutture orizzontali: -

Strutture verticali: lesioni ai pilastri e alle murature portanti

Scheda Aedes E: si

Tipo edificio: stalla-fienile

Categoria di intervento PRG: restauro e risanamento conservativo tipo B

Categoria di tutela PdRIC: **EDIFICIO CON TUTELA DEL PIANO REGOLATORE NON CONFERMATA**

Edificio B

Danni:

Coperture: -

Strutture orizzontali: -

Strutture verticali: gravi lesioni alle murature portanti in particolare nell'angolo nord-ovest

Scheda Aedes E: si

Tipo edificio: proservizi

Categoria di intervento del PRG: restauro e risanamento conservativo tipo B

Categoria di tutela PdRIC: **EDIFICIO CON TUTELA DEL PIANO REGOLATORE NON CONFERMATA**

STATO EDIFICI PRE-SISMA (maggio 2010)

Edificio Aa



Foto 1



Foto 2

STATO EDIFICI POST-SISMA (luglio 2013)

Edificio Ab



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4


Edificio B



Foto 1

SCHEDATURA BENI CULTURALI IN TERRITORIO EXTRAURBANO – PRGV 2001: Dati generali

| | | |
|---------------------------------------|--|---------------------|
| TIPOLOGIA DI INTERVENTO A2b | Via Livia n° 2 - Mortizzuolo. Toponimo: Montirone | SCHEDA 75 |
|---------------------------------------|--|---------------------|



Riferimento Cartografico CTR



Riferimento Fotografico

ELEMENTI IDENTIFICATIVI E DESCRITTIVI GENERALI

Abitazione agricola ad elementi congiunti

Stato di conservazione: cattivo.

Epoca di costruzione: fino al 1800.


Servizi annessi: fienile-stalla.

Stato di conservazione: mediocre.

Epoca di costruzione: fino al 1800.

La barchessa è dotata di due coppie di colonne binate in cattivo stato di conservazione.

SCHEDATURA BENI CULTURALI IN TERRITORIO EXTRAURBANO – PRGV 2001: Fotografie

| |
|--|
| SCHEDA 75 |
|  |
| Rilevo fotografico |
|  |
| Rilevo fotografico |