


Località: Quarantoli
Via Valli, 223

Toponimo: Barchetta



Carta Tecnica Regionale – Scala 1:5.000



Catasto attuale – Scala 1: 2.000

Dati catastali:
Foglio 60;
Particelle
22, 23



Vincoli e tutele:
Vincolo ministeriale D. Lgs. 42/2004: no
Interesse storico-architettonico: no
Interesse storico-testimoniale: si

Tipologia del complesso:
Abitazione agricola ad elementi congiunti

Ordinanza di demolizione/opere provvisionali:
no

Presenza di edifici con schede Aedes E:
si



Ortofoto AIMA 2011 – Scala 1:2.000

Edificio Aa

Danni:

Coperture: danni gravi

Strutture orizzontali: -

Strutture verticali: lesioni alle murature

Scheda Aedes E: si

Tipo edificio: abitazione

Categoria di intervento PRG: restauro e risanamento conservativo tipo B

Categoria di tutela del PdRIC/RUE: categoria 2 – sottocategoria 2.2

Edificio Ab

Danni:

Coperture: danni gravi

Strutture orizzontali: -

Strutture verticali: lesioni alle murature

Scheda Aedes E: si

Tipo edificio: stalla-fienile

Categoria di intervento PRG: restauro e risanamento conservativo tipo B

Categoria di tutela del PdRIC/RUE: categoria 2 – sottocategoria 2.4

Edificio B

Danni:

Coperture: crollo parziale della copertura

Strutture orizzontali: assenti

Strutture verticali: crolli parziali

Scheda Aedes E: no

Tipo edificio: proservizi

Categoria di intervento PRG: restauro e risanamento conservativo tipo B

Categoria di tutela del PdRIC/RUE: categoria 2 – sottocategoria 2.4

STATO EDIFICI POST-SISMA (luglio 2013)

Edificio A



Foto 1



Foto 2

Edificio B



Foto 1



Foto 2

Edificio C





Foto 1



Foto 2

SCHEDATURA BENI CULTURALI IN TERRITORIO EXTRAURBANO – PRGV 2001: Dati generali

TIPOLOGIA DI INTERVENTO A2b	Via Valli n° 135 - Quarantoli Toponimo: Barchetta	SCHEDA 83
		
Riferimento Cartografico CTR	Riferimento Fotografico	
<p style="text-align: center;"><u>ELEMENTI IDENTIFICATIVI E DESCRITTIVI GENERALI</u></p> <p>Abitazione agricola ad elementi congiunti. Stato di conservazione: mediocre. Epoca di costruzione: fino al 1900.</p> <p>Servizi annessi: fienile-stalla. Stato di conservazione: mediocre. Epoca di costruzione: fino al 1900.</p>		

SCHEDATURA BENI CULTURALI IN TERRITORIO EXTRAURBANO – PRGV 2001: Fotografie

