



Località: Gavello
Via Gavello, 5

Toponimo: Maffea Nuova




Carta Tecnica Regionale – Scala 1:5.000



Catasto attuale – Scala 1: 2.000

Dati catastali:
Foglio 77;
Particelle
18, 19



Vincoli e tutele:
Vincolo ministeriale D. Lgs. 42/2004:
segnalato nel verbale “Intesa Unica del CUR”
del 28/02/2014 come *bene di interesse (da
approfondire)*
Interesse storico-architettonico: no
Interesse storico-testimoniale: si

Tipologia del complesso:
Abitazione agricola ad elementi congiunti
Ordinanza di demolizione/opere provvisionali:
no
Presenza di edifici con schede Aedes E:
no



Ortofoto AIMA 2011 – Scala 1:2.000

Edificio Aa

Danni:

Coperture: -

Strutture orizzontali: -

Strutture verticali: -

Scheda Aedes E: no

Tipo edificio: abitazione

Categoria di intervento PRG: restauro e risanamento conservativo tipo B

Categoria di tutela del PdRIC/RUE: categoria 2 – sottocategoria 2.2 - Segnalato nel verbale “Intesa Unica del CUR” del 28/02/2014 come *bene di interesse (da approfondire)*. In fase di richiesta del titolo abilitativo edilizio per intervenire sugli immobili quanto segnalato dovrà essere oggetto di valutazione.

Edificio Ab

Danni:

Coperture: -

Strutture orizzontali: -

Strutture verticali: -

Scheda Aedes E: no

Tipo edificio: stalla-fienile

Categoria di intervento PRG: restauro e risanamento conservativo tipo B

Categoria di tutela del PdRIC/RUE: categoria 2 – sottocategoria 2.4 - Segnalato nel verbale “Intesa Unica del CUR” del 28/02/2014 come *bene di interesse (da approfondire)*. In fase di richiesta del titolo abilitativo edilizio per intervenire sugli immobili quanto segnalato dovrà essere oggetto di valutazione.

Edificio B

Danni:

Coperture: -

Strutture orizzontali: -

Strutture verticali: -

Scheda Aedes E: no

Tipo edificio: proservizi

Categoria di intervento PRG: restauro e risanamento conservativo tipo B

Categoria di tutela del PdRIC/RUE: categoria 2 – sottocategoria 2.4 - Segnalato nel verbale “Intesa Unica del CUR” del 28/02/2014 come *bene di interesse (da approfondire)*. In fase di richiesta del titolo abilitativo edilizio per intervenire sugli immobili quanto segnalato dovrà essere oggetto di valutazione.

STATO EDIFICI POST-SISMA (agosto 2013)



Foto 1



Foto 2

Edificio Aa



Foto 1

Edificio Ab





Foto 2

Edificio C





Foto 1

SCHEDATURA BENI CULTURALI IN TERRITORIO EXTRAURBANO – PRGV 2001: Dati generali

TIPOLOGIA DI INTERVENTO A2b	Via Gavello n° 5 - Cividale Toponimo: Maffea Nuova	SCHEDA 86
		
Riferimento Cartografico CTR	Riferimento Fotografico	
<u>ELEMENTI IDENTIFICATIVI E DESCRITTIVI GENERALI</u>		
<p>Abitazione agricola ad elementi congiunti. Stato di conservazione: buono Epoca di costruzione: 1928.</p>		
<p>Servizi annessi: fienile-stalla. Stato di conservazione: buono. Epoca di costruzione: 1928.</p>		

SCHEDATURA BENI CULTURALI IN TERRITORIO EXTRAURBANO – PRGV 2001: Fotografie

<p>SCHEDA 86</p>

<p>Rilievo fotografico</p>

<p>Rilievo fotografico</p>