


*Località:* Cividale  
Via Motta, 15

*Toponimo:* San Luigi



*Dati catastali:*  
Foglio 115;  
Particelle  
442, 443



*Vincoli e tutele:*  
Vincolo ministeriale D. Lgs. 42/2004: no  
Interesse storico-architettonico: no  
Interesse storico-testimoniale: no

*Tipologia del complesso:*  
Abitazione agricola ad elementi congiunti

*Ordinanza di demolizione/opere provvisionali:*  
no

*Presenza di edifici con schede Aedes E:*  
si

Carta Tecnica Regionale – Scala 1:5.000



Catasto attuale – Scala 1: 2.000



Ortofoto AIMA 2011 – Scala 1:2.000

### **Edificio Aa**

*Danni:*

Coperture: crollo di parte della copertura sull'angolo nord-ovest

Strutture orizzontali: -

Strutture verticali: lesioni diffuse

*Scheda Aedes E:* si

*Tipo edificio:* abitazione

*Categoria di intervento PRG:* restauro e risanamento conservativo tipo B

*Categoria di tutela del PdRIC/RUE:* categoria 2 – sottocategoria 2.2

### **Edificio Ab**

*Danni:*

Coperture: crollo di un'ampia porzione della copertura in adiacenza all'abitazione

Strutture orizzontali:

Strutture verticali: lesioni diffuse

*Scheda Aedes E:* si

*Tipo edificio:* stalla-fienile

*Categoria di intervento PRG:* restauro e risanamento conservativo tipo B

*Categoria di tutela del PdRIC/RUE:* categoria 2 – sottocategoria 2.4

### **Edificio Ac**

*Danni:*

Coperture: -

Strutture orizzontali: -

Strutture verticali: lesioni diffuse nelle murature

*Scheda Aedes E:* si

*Tipo edificio:* proservizi

*Categoria di intervento PRG:* restauro e risanamento conservativo tipo B

*Categoria di tutela del PdRIC/RUE:* categoria 2 – sottocategoria 2.4

**Edificio B**

*Danni:*

Coperture: capriate di copertura uscite dal piano verticale

Strutture orizzontali: -

Strutture verticali: crollo di tamponature

*Scheda Aedes E:* si

*Tipo edificio:* proservizio

*Categoria di intervento PRG:* restauro e risanamento conservativo tipo B

*Categoria di tutela del PdRIC/RUE:* categoria 2 – sottocategoria 2.4

**STATO EDIFICI PRE-SISMA (ottobre 2010)**

**Edificio A**



Foto 1



Foto 2

**STATO EDIFICI POST-SISMA (settembre 2013)**

**Edificio Aa**



Foto 1



Foto 2

**Edificio Ab**



Foto 1



Foto 2

**Edificio Ac**



Foto 1

**Edificio B**




Foto 1

**SCHEDATURA BENI CULTURALI IN TERRITORIO EXTRAURBANO – PRGV 2001: Dati generali**

TIPOLOGIA DI INTERVENTO <b>A2b</b>	Via Motta n° 15 - Cividale Toponimo: S. Luigi	SCHEDA <b>100</b>
		
Riferimento Cartografico CTR	Riferimento Fotografico	
<p style="text-align: center;"><b><u>ELEMENTI IDENTIFICATIVI E DESCRITTIVI GENERALI</u></b></p> <p>Abitazione agricola ad elementi congiunti. Stato di conservazione: mediocre. Epoca di costruzione: fino al 1900.</p> <p>Servizi annessi: fienile-stalla. Stato di conservazione: mediocre. Epoca di costruzione: fino al 1900.</p>		

**SCHEDATURA BENI CULTURALI IN TERRITORIO EXTRAURBANO – PRGV 2001: Fotografie**

<b>SCHEDA 100</b>

Rilievo fotografico

Rilievo fotografico