



Località: Cividale
Via Mazzone, 44, 46, 48

Toponimo: Ca' Molinari




Carta Tecnica Regionale – Scala 1:5.000



Catasto attuale – Scala 1: 2.000

Dati catastali:
Foglio 136;
Particelle
28, 29, 31, 32



Vincoli e tutele:
Vincolo ministeriale D. Lgs. 42/2004: no
Interesse storico-architettonico: si
Interesse storico testimoniale: si

Tipologia del complesso:
Abitazione agricola ad elementi separati con giardino storico

Ordinanza di demolizione/opere provvisionali:
no

Presenza di edifici con schede Aedes E:
si



Ortofoto AIMA 2011 – Scala 1:2.000

Edificio A

Danni:

Coperture: lesioni ai cornicioni nel prospetto sud

Strutture orizzontali: -

Strutture verticali: -

Scheda Aedes E: no

Tipo edificio: abitazione

Categoria di intervento PRGV: restauro e risanamento conservativo tipo A

Categoria di tutela del PdRIC/RUE: categoria 2 – sottocategoria 2.1 - Segnalato nel verbale “Intesa Unica del CUR” del 28/02/2014 come *bene di interesse (da approfondire)*. In fase di richiesta del titolo abilitativo edilizio per intervenire sugli immobili quanto segnalato dovrà essere oggetto di valutazione.

Edificio B

Danni:

Coperture: -

Strutture orizzontali: danni al solaio del primo piano

Strutture verticali: fessurazioni alle murature perimetrali

Scheda Aedes E: si

Tipo edificio: magazzino

Categoria di intervento del PRG: restauro e risanamento conservativo tipo A

Categoria di tutela del PdRIC/RUE: categoria 2 – sottocategoria 2.1 - Segnalato nel verbale “Intesa Unica del CUR” del 28/02/2014 come *bene di interesse (da approfondire)*. In fase di richiesta del titolo abilitativo edilizio per intervenire sugli immobili quanto segnalato dovrà essere oggetto di valutazione.

Edificio C

Danni:

Coperture: -

Strutture orizzontali: -

Strutture verticali: -

Scheda Aedes E: no

Tipo edificio: proservizi

Categoria di intervento del PRG: restauro e risanamento conservativo tipo A

Categoria di tutela del PdRIC/RUE: categoria 2 – sottocategoria 2.4 - Segnalato nel verbale “Intesa Unica del CUR” del 28/02/2014 come *bene di interesse (da approfondire)*. In fase di richiesta del titolo abilitativo edilizio per intervenire sugli immobili quanto segnalato dovrà essere oggetto di valutazione.

Edificio D

Danni:

Coperture: crollo parziale delle coperture

Strutture orizzontali: -

Strutture verticali: crollo parziale delle murature perimetrali sul fronte sud e lesioni diffuse sugli altri prospetti

Scheda Aedes E: si

Tipo edificio: stalla-fienile

Categoria di intervento del PRG: restauro e risanamento conservativo tipo A

Categoria di tutela del PdRIC/RUE: **EDIFICIO CON TUTELA DEL PIANO REGOLATORE NON CONFERMATA**

- Segnalato nel verbale "Intesa Unica del CUR" del 28/02/2014 come *bene di interesse (da approfondire)*. In fase di richiesta del titolo abilitativo edilizio per intervenire sugli immobili quanto segnalato dovrà essere oggetto di valutazione.

Edificio A



Foto 1



Foto 2

Edificio B



Foto 1



Foto 2



Foto 3

Edificio C



Foto 1



Foto 2

Edificio D



Foto 1




Foto 2




Foto 3

SCHEDATURA BENI CULTURALI IN TERRITORIO EXTRAURBANO – PRGV 2001: Dati generali

TIPOLOGIA DI INTERVENTO A2a	Via Mazzone n° 30 - Toponimo: Cà Molinari	SCHEDA 109
---------------------------------------	---	----------------------



Riferimento Cartografico CTR



Riferimento Fotografico

ELEMENTI IDENTIFICATIVI E DESCRITTIVI GENERALI

Abitazione agricola ad elementi separati.

Stato di conservazione: buono.

Epoca di costruzione: fino al 1900.

Servizi annessi: fienile-stalla.

Stato di conservazione: buono.

Epoca di costruzione: fino al 1900.

Bene culturale dotato di giardino-parco di pregio.

SCHEDATURA BENI CULTURALI IN TERRITORIO EXTRAURBANO – PRGV 2001: Fotografie

