


Località: Santa Giustina Vigona
Via Bosco, 38, 40, 42

Toponimo: Bosco Corbelli



Carta Tecnica Regionale – Scala 1:5.000



Catasto attuale – Scala 1: 2.000

Dati catastali:

Foglio 70;
Particelle
1, 2, 3, 10-20

Foglio 69;
Particelle
15, 16, 73

Vincoli e tutele:

Vincolo ministeriale D. Lgs. 42/2004: no
Interesse storico-architettonico: no
Interesse storico-testimoniale: si

Tipologia del complesso:

Abitazione agricola a corte aperta

Ordinanza di demolizione/opere provvisionali:
no

Presenza di edifici con schede Aedes E:
si



Ortofoto AIMA 2011 – Scala 1:2.000

Edificio Aa

Danni:

Coperture: crollo parziale verso nord est

Strutture orizzontali: crollo parziale del solaio del I piano verso nord-est

Strutture verticali: crollo parziale della muratura perimetrale a nord-est e lesioni diffuse sulle murature perimetrali

Scheda Aedes E: si

Tipo edificio: abitazione

Categoria di intervento PRG: restauro e risanamento conservativo tipo B

Categoria di tutela del PdRIC/RUE: **EDIFICIO CON TUTELA DEL PIANO REGOLATORE NON CONFERMATA**

NOTA: La ricostruzione in aderenza dovrà avvenire mantenendo gli allineamenti e le altezze dell'edificio contiguo.

Edificio Ab

Danni:

Coperture: crollo abbaino

Strutture orizzontali: sfilamento delle travi del sottotetto

Strutture verticali: fessurazioni diffuse

Scheda Aedes E: si

Tipo edificio: abitazione

Categoria di intervento PRG: restauro e risanamento conservativo tipo B

Categoria di tutela del PdRIC/RUE: categoria 2 – sottocategoria 2.2

Edificio B

Danni:

Coperture:

Strutture orizzontali:

Strutture verticali:

Scheda Aedes E: si

Tipo edificio: stalla-fienile

Categoria di intervento PRG: restauro e risanamento conservativo tipo B

Categoria di tutela del PdRIC/RUE: **EDIFICIO CON TUTELA DEL PIANO REGOLATORE NON CONFERMATA**

Edificio C

Danni:

Coperture: assente per crollo
Strutture orizzontali: assente per crollo
Strutture verticali: crollate per circa il 70%

Scheda Aedes E: si

Tipo edificio: proservizi

Categoria di intervento PRG: restauro e risanamento conservativo tipo B

Categoria di tutela del PdRIC/RUE: **EDIFICIO CON TUTELA DEL PIANO REGOLATORE NON CONFERMATA**

Edificio D

Danni:

Coperture: -
Strutture orizzontali: -
Strutture verticali: crollo di parte della struttura non più storica

Scheda Aedes E: no

Tipo edificio: proservizi

Categoria di intervento PRG: restauro e risanamento conservativo tipo B

Categoria di tutela del PdRIC/RUE: **EDIFICIO CON TUTELA DEL PIANO REGOLATORE NON CONFERMATA**

Edificio E

Danni:

Coperture: assente in quanto in corso di ristrutturazione prima del sisma
Strutture orizzontali: assenti in quanto in corso di ristrutturazione prima del sisma
Strutture verticali: le strutture portanti del fabbricato in corso di ristrutturazione sono state gravemente danneggiate e/o sono crollate

Scheda Aedes E: si

Tipo edificio: stalla-fienile

Categoria di intervento PRG: restauro e risanamento conservativo tipo B

Categoria di tutela del PdRIC/RUE: **EDIFICIO CON TUTELA DEL PIANO REGOLATORE NON CONFERMATA**

Edificio F

Danni:

Coperture: -

Strutture orizzontali: -

Strutture verticali: -

Scheda Aedes E: no

Tipo edificio: proservizi

Categoria di intervento PRG: restauro e risanamento conservativo tipo B

Categoria di tutela del PdRIC/RUE: **EDIFICIO CON TUTELA DEL PIANO REGOLATORE NON CONFERMATA**

STATO EDIFICI PRE-SISMA (ottobre 2010)



Foto 1

STATO EDIFICI POST-SISMA (2012)



Foto 1

Edificio Aa (luglio 2013)



Foto 1



Foto 2

Edificio Ab



Foto 1

Edificio E



Foto 2

Edificio B



Foto 1



Foto 2

Edificio C





Foto 1

Edificio D



Foto 2

SCHEDATURA BENI CULTURALI IN TERRITORIO EXTRAURBANO – PRGV 2001: Dati generali

TIPOLOGIA DI INTERVENTO A2b	Via Bosco n° 12 - S. Giustina Vigona Toponimo: Bosco Corbelli	SCHEDA 126
		
Riferimento Cartografico CTR	Riferimento Fotografico	
<p style="text-align: center;"><u>ELEMENTI IDENTIFICATIVI E DESCRITTIVI GENERALI</u></p> <p>Abitazione agricola ad elementi separati. Stato di conservazione: buono. Epoca di costruzione: fino al 1900.</p> <p>Servizi annessi: fienile-stalla. Stato di conservazione: buono. Epoca di costruzione: fino al 1900.</p> <p>L'abitazione agricola è in corso di ristrutturazione.</p>		

SCHEDATURA BENI CULTURALI IN TERRITORIO EXTRAURBANO – PRGV 2001: Fotografie

