


Località: Quarantoli
Via Valli, 33

Nome: Villa padronale



Carta Tecnica Regionale – Scala 1:5.000



Catasto attuale – Scala 1: 2.000

Dati catastali:

Foglio 53
Particelle
142, 144



Vincoli e tutele:

Vincolo ministeriale D. Lgs. 42/2004:
segnalato nel verbale "Intesa Unica del CUR"
del 28/02/2014 come *bene di interesse* (da
approfondire)


Interesse storico-architettonico: si
Interesse storico-testimoniale: no

Tipologia del complesso:

Villa padronale

Ordinanza di demolizione/opere provvisionali:
no

Presenza di edifici con schede Aedes E:
no



Ortofoto AIMA 2011 – Scala 1:2.000

Edificio Aa

Danni:

Coperture: crollo quasi integrale

Strutture orizzontali: crollo del solaio del secondo piano

Strutture verticali: crollo di ampie porzioni delle murature perimetrali e delle murature portanti in generale

Scheda Aedes E: no

Tipo edificio: abitazione

Categoria di intervento PRG: restauro scientifico

Categoria di tutela del PdRIC/RUE: categoria 1 - Segnalato nel verbale "Intesa Unica del CUR" del 28/02/2014 come *bene di interesse (da approfondire)*. In fase di richiesta del titolo abilitativo edilizio per intervenire sugli immobili quanto segnalato dovrà essere oggetto di valutazione.

NOTA: L'edificio già ad ottobre 2010 presentava evidenti crolli delle murature perimetrali e di parte della copertura

Edificio Ab

Danni:

Coperture: crollo parziale

Strutture orizzontali: -

Strutture verticali: crollo parziale

Scheda Aedes E: no

Tipo edificio: proservizi

Categoria di intervento PRG: restauro scientifico

Categoria di tutela del PdRIC/RUE: categoria 2 – sottocategoria 2.4 - Segnalato nel verbale "Intesa Unica del CUR" del 28/02/2014 come *bene di interesse (da approfondire)*. In fase di richiesta del titolo abilitativo edilizio per intervenire sugli immobili quanto segnalato dovrà essere oggetto di valutazione.

STATO EDIFICI PRE-SISMA (giugno 2010)

Edificio Aa



Foto 1

STATO EDIFICI POST-SISMA (agosto 2013)

Edificio Aa



Foto 1



Foto 2

Edificio Ab



Foto 1



Foto 2

SCHEDATURA BENI CULTURALI IN TERRITORIO URBANO – PRGV 2001: Fotografie



53 Categoria di intervento A1