Comune di Mirandola
PIANO DELLA RICOSTRUZIONE
Schede di rilevazione e verifica degli edifici soggetti a tutela

SCHEDA
A-145

Località: San Giacomo Roncole
Via Mercadante, 4

Toponimo: La Volpa



Carta Tecnica Regionale – Scala 1:5.000

Dati catastali:
Foglio 133;
Particelle
25, 26, 27



Vincoli e tutele:
Vincolo ministeriale D. Lgs. 42/2004: no
Interesse storico-architettonico: no
Interesse storico-testimoniale: si

Tipologia del complesso:
Abitazione agricola ad elementi separati (allineati)

Ordinanza di demolizione/opere provvisionali:
no

Presenza di edifici con schede Aedes E:
si



Catasto attuale – Scala 1: 2.000

Ortofoto AIMA 2011 – Scala 1:2.000

Edificio A

Danni:
Coperture: crollo parziale della copertura in particolare ad ovest, cornicione pericolante in molti tratti e crollo camini
Strutture orizzontali: -
Strutture verticali: crollo parziale della muratura in corrispondenza del II piano e dell'attacco al tetto, lesioni passanti in particolare nelle murature d'angolo

Scheda Aedes E: si

Tipo edificio: abitazione

Categoria di intervento PRG: restauro e risanamento conservativo tipo B

Categoria di tutela del PdRIC/RUE: **EDIFICIO CON TUTELA NON CONFERMATA**

Edificio B

Danni:
Coperture: -
Strutture orizzontali: -
Strutture verticali: fessurazioni nella muratura perimetrale

Scheda Aedes E: no

Tipo edificio: stalla-fienile

Categoria di intervento PRG: restauro e risanamento conservativo tipo B

Categoria di tutela del PdRIC/RUE: categoria 2 – sottocategoria 2.4

Edificio C

Danni:
Coperture: -
Strutture orizzontali: -
Strutture verticali: -

Scheda Aedes E: no

Tipo edificio: proservizi

Categoria di intervento PRG: restauro e risanamento conservativo tipo B

Categoria di tutela del PdRIC/RUE: categoria 2 – sottocategoria 2.4

Comune di Mirandola
PIANO DELLA RICOSTRUZIONE
Schede di rilevazione e verifica degli edifici soggetti a tutela

SCHEDA
A-145

STATO EDIFICI PRE-SISMA (ottobre 2010)

Foto 1

STATO EDIFICI POST-SISMA (luglio 2013)
Edificio A

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Edificio B

Foto 1

Foto 2

Edificio C

Foto 1

SCHEDATURA BENI CULTURALI IN TERRITORIO EXTRAURBANO – PRGV 2001: Dati generali

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	Via Mercandante n° 2-4 - S. Giacomo Roncole Toponimo: La Volpa	SCHEDA
A2b		**145**



Riferimento Cartografico CTR



Riferimento Fotografico

ELEMENTI IDENTIFICATIVI E DESCRITTIVI GENERALI

Abitazione agricola ad elementi separati.
Stato di conservazione: mediocre.
Epoca di costruzione: fino al 1900.

Servizi annessi: fienile-stalla.
Stato di conservazione: mediocre.
Epoca di costruzione: fino al 1900.

SCHEDATURA BENI CULTURALI IN TERRITORIO EXTRAURBANO – PRGV 2001: Fotografie

SCHEDA 145

Rilievo fotografico

Rilievo fotografico