



Località: Tramuschio
Via Malavicina, 12

Toponimo: -



Carta Tecnica Regionale – Scala 1:5.000



Catasto attuale – Scala 1: 2.000

Dati catastali:
Foglio 2;
Particelle
81




Vincoli e tutele:
Vincolo ministeriale D. Lgs. 42/2004: no
Interesse storico-architettonico: no
Interesse storico-testimoniale: si

Tipologia del complesso:
Abitazione agricola ad elementi congiunti

Ordinanza di demolizione/opere provvisionali:
no

Presenza di edifici con schede Aedes E:
no



Ortofoto AIMA 2011 – Scala 1:2.000

Edificio Aa

Danni:

Coperture: -

Strutture orizzontali: -

Strutture verticali: -

Scheda Aedes E: no

Tipo edificio: abitazione

Categoria di intervento PRG: ristrutturazione edilizia

Categoria di tutela PdRIC/RUE: categoria 2 – sottocategoria 2.4

Edificio Ab

Danni:

Coperture: assente

Strutture orizzontali: -

Strutture verticali: è crollata buona parte delle murature perimetrali

Scheda Aedes E: no

Tipo edificio: stalla-fienile

Categoria di intervento del PRG: ristrutturazione edilizia

Categoria di tutela PdRIC/RUE: **EDIFICIO CON TUTELA DEL PIANO REGOLATORE NON CONFERMATA**

NOTA: La stalla-fienile presentava già a maggio 2010 buona parte delle strutture portanti verticali crollate.

STATO EDIFICI PRE-SISMA (maggio 2010)
Edificio A



Foto 1



Foto 2



Foto 3

Edificio B



Foto 1

STATO EDIFICI POST-SISMA (luglio 2013)

Edificio A



Foto 1



Foto 2

Edificio B




Foto 1




Foto 2

SCHEDATURA BENI CULTURALI IN TERRITORIO EXTRAURBANO – PRGV 2001: Dati generali

TIPOLOGIA DI INTERVENTO A3	Via Malavicina n° 12 - Tramuschio Toponimo:	SCHEDA 5
--------------------------------------	--	--------------------



Riferimento Cartografico CTR



Riferimento Fotografico

ELEMENTI IDENTIFICATIVI E DESCRITTIVI GENERALI

Abitazione agricola ad elementi congiunti.

Stato di conservazione: mediocre.

Epoca di costruzione: fino al 1900.

Servizi annessi: fienile-stalla.

Stato di conservazione: mediocre.

Epoca di costruzione: fino al 1900.


Si segnala la parziale scomparsa delle gelosie del fienile con il conseguente rimaneggiamento incongruo delle aperture.

SCHEDATURA BENI CULTURALI IN TERRITORIO EXTRAURBANO – PRGV 2001: Fotografie



SCHEDA 5

Rilievo fotografico



Rilievo fotografico