

Località: Santa Giustina Vigona
Via Nocedella, 6

Toponimo: -



Carta Tecnica Regionale – Scala 1:5.000



Catasto attuale – Scala 1: 2.000

Dati catastali:

Foglio 49;
Particelle
99, 100, 101



Vincoli e tutele:

Vincolo ministeriale D. Lgs. 42/2004: no
Interesse storico-architettonico: no
Interesse storico testimoniale: si

Tipologia del complesso:

Abitazione agricola ad elementi separati
(allineati)

Ordinanza di demolizione/opere provvisionali:

no

Presenza di edifici con schede Aedes E:

si



Ortofoto AIMA 2011 – Scala 1:2.000

Edificio A

Danni:

Coperture: -

Strutture orizzontali: -

Strutture verticali: -

Scheda Aedes E: no

Tipo edificio: abitazione

Categoria di intervento PRG: restauro e risanamento conservativo tipo B

Categoria di tutela PdRIC/RUE: categoria 2 – sottocategoria 2.2

Edificio B

Danni:

Coperture: danni gravi

Strutture orizzontali: danni gravi

Strutture verticali: danni gravi

Scheda Aedes E: si

Tipo edificio: stalla-fienile

Categoria di intervento del PRG: restauro e risanamento conservativo tipo B

Categoria di tutela PdRIC/RUE: categoria 2 – sottocategoria 2.4

Edificio C

Danni:

Coperture: -

Strutture orizzontali: -

Strutture verticali: -

Scheda Aedes E: no

Tipo edificio: proservizi

Categoria di intervento del PRG: restauro e risanamento conservativo tipo B

Categoria di tutela PdRIC/RUE: categoria 2 – sottocategoria 2.4

STATO EDIFICI POST-SISMA (luglio 2013)

Edificio A



Foto 1



Foto 2

Edificio B



Foto 1


Edificio C




Foto 1

SCHEDATURA BENI CULTURALI IN TERRITORIO EXTRAURBANO – PRGV 2001: Dati generali

TIPOLOGIA DI INTERVENTO A2b	Via Nocedella n° 6 - S. Giustina Vigona Toponimo:	SCHEDA 15
---------------------------------------	--	---------------------



Riferimento Cartografico CTR



Riferimento Fotografico

ELEMENTI IDENTIFICATIVI E DESCRITTIVI GENERALI

Abitazione agricola ad elementi separati.

Stato di conservazione: buono.

Epoca di costruzione: fino al 1900.

Servizi annessi: fienile-stalla.

Stato di conservazione: buono.

Epoca di costruzione: fino al 1900.

L'intero complesso insediativo risulta in fase di ristrutturazione.

SCHEDATURA BENI CULTURALI IN TERRITORIO EXTRAURBANO – PRGV 2001: Fotografie

SCHEDA 15



Rilievo fotografico



Rilievo fotografico