


*Località:* Quarantoli  
Via Valli, 7, 9

*Toponimo:* Albarello



Carta Tecnica Regionale – Scala 1:5.000



Catasto attuale – Scala 1: 2.000

*Dati catastali:*  
Foglio 31;  
Particelle  
29, 30, 32, 33,  
35, 79



*Vincoli e tutele:*  
Vincolo ministeriale D. Lgs. 42/2004: no  
Interesse storico-architettonico: no  
Interesse storico testimoniale: si

*Tipologia del complesso:*  
Abitazione agricola ad elementi separati  
(allineati)

*Ordinanza di demolizione/opere provvisionali:*  
no

*Presenza di edifici con schede Aedes E:*  
si



Ortofoto AIMA 2011 – Scala 1:2.000

### **Edificio A**

*Danni:*

Coperture: - (crollo di uno dei camini)

Strutture orizzontali: -

Strutture verticali: -

*Scheda Aedes E:* no

*Tipo edificio:* abitazione

*Categoria di intervento del PRGV 2001:* restauro e risanamento conservativo tipo B

*Categoria di tutela PdRIC/RUE:* categoria 2 – sottocategoria 2.2

### **Edificio B**

*Danni:*

Coperture: -

Strutture orizzontali: -

Strutture verticali: -

*Scheda Aedes E:* si

*Tipo edificio:* stalla-fienile

*Categoria di intervento del PRG:* restauro e risanamento conservativo tipo B

*Categoria di tutela PdRIC/RUE:* categoria 2 – sottocategoria 2.4

### **Edificio C**

*Danni:*

Coperture: -

Strutture orizzontali: -

Strutture verticali: -

*Scheda Aedes E:* si

*Tipo edificio:* proservizi

*Categoria di intervento del PRG:* restauro e risanamento conservativo tipo B

*Categoria di tutela PdRIC/RUE:* categoria 2 – sottocategoria 2.4

### **Edificio D**

*Danni:*

*Coperture:*

*Strutture orizzontali:*

*Strutture verticali:*

*Scheda Aedes E:* -

*Tipo edificio:* -

*Categoria di intervento del PRG:* restauro e risanamento conservativo tipo B

*Categoria di tutela PdRIC/RUE:* **EDIFICIO CON TUTELA DEL PIANO REGOLATORE NON CONFERMATA**

### **Edificio E**

*Danni:*

*Coperture:*

*Strutture orizzontali:*

*Strutture verticali:*

*Scheda Aedes E:* -

*Tipo edificio:* -

*Categoria di intervento del PRG:* restauro e risanamento conservativo tipo B

*Categoria di tutela PdRIC/RUE:* **EDIFICIO CON TUTELA DEL PIANO REGOLATORE NON CONFERMATA**

NOTA: Gli edifici D ed E già a maggio del 2011, come si vede dall'ortofoto, non erano più esistenti.

**STATO EDIFICI POST-SISMA (luglio 2013)**

**Edificio A**



Foto 1

**Edificio B**



Foto 1



Foto 2


**Edificio C**



Foto 1

**SCHEDATURA BENI CULTURALI IN TERRITORIO EXTRAURBANO – PRGV 2001: Dati generali**

TIPOLOGIA DI INTERVENTO <b>A2b</b>	Via Valli n° 7 - Quarantoli Toponimo: Albarello	SCHEDA <b>17</b>
---------------------------------------	--	---------------------



Riferimento Cartografico CTR



Riferimento Fotografico

**ELEMENTI IDENTIFICATIVI E DESCRITTIVI GENERALI**

Abitazione agricola ad elementi separati.

Stato di conservazione: buono.

Epoca di costruzione: fino al 1900.

Servizi annessi: fienile-stalla.

Stato di conservazione: buono.

Epoca di costruzione: fino al 1900.

**SCHEDATURA BENI CULTURALI IN TERRITORIO EXTRAURBANO – PRGV 2001: Fotografie**

