


*Località:* Gavello  
Via Tabarello, 2

*Toponimo:* Ca' Rossa



Carta Tecnica Regionale – Scala 1:5.000



Catasto attuale – Scala 1: 2.000

*Dati catastali:*

Foglio 37;  
Particella  
10



*Vincoli e tutele:*

Vincolo ministeriale D. Lgs. 42/2004: no  
Interesse storico-architettonico: no  
Interesse storico-testimoniale: si

*Tipologia del complesso:*

Abitazione agricola ad elementi congiunti

*Ordinanza di demolizione/opere provvisionali:*

no

*Presenza di edifici con schede Aedes E:*

no



Ortofoto AIMA 2011 – Scala 1:2.000

**Edificio Aa**

*Danni:*

Coperture: assente

Strutture orizzontali: assenti

Strutture verticali: crolli estesi

*Scheda Aedes E:* no

*Tipo edificio:* abitazione (trasformata in fienile)

*Categoria di intervento PRG:* ristrutturazione edilizia

*Categoria di tutela PdRIC/RUE:* **EDIFICIO CON TUTELA DEL PIANO REGOLATORE NON CONFERMATA**

**Edificio Ab**

*Danni:*

Coperture: assente

Strutture orizzontali: assenti

Strutture verticali: crolli estesi

*Scheda Aedes E:* no

*Tipo edificio:* stalla-fienile

*Categoria di intervento PRG:* ristrutturazione edilizia

*Categoria di tutela PdRIC/RUE:* **EDIFICIO CON TUTELA DEL PIANO REGOLATORE NON CONFERMATA**

NOTA: L'edificio nel suo complesso presentava già ad ottobre 2011 buona parte delle strutture portanti verticali crollate insieme a tutta la copertura.

**STATO PRE-SISMA** (ottobre 2011)  
**Edificio Aa/Ab**



Foto 1



Foto 2



Foto 3

**STATO POST-SISMA** (agosto 2013)





Foto 1




Foto 2

**SCHEDATURA BENI CULTURALI IN TERRITORIO EXTRAURBANO – PRGV 2001: Dati generali**

TIPOLOGIA DI INTERVENTO <b>A3</b>	Via Fienil Lungo n° 2 - Gavello Toponimo: Cà Rossa	SCHEDA <b>26</b>
		
Riferimento Cartografico CTR	Riferimento Fotografico	
<p style="text-align: center;"><b><u>ELEMENTI IDENTIFICATIVI E DESCRITTIVI GENERALI</u></b></p> <p>Abitazione agricola ad elementi congiunti Stato di conservazione: mediocre. Epoca di costruzione: fino al 1900.</p> <p>Servizi annessi: fienile-stalla. Stato di conservazione: mediocre. Epoca di costruzione: fino al 1900.</p> <p>Si segnala la totale trasformazione dell'abitazione agricola in fienile attraverso incongrui interventi di demolizione dei solai interni. Sono ancora presenti le gelosie nella barchessa.</p>		

**SCHEDATURA BENI CULTURALI IN TERRITORIO EXTRAURBANO – PRGV 2001: Fotografie**

SCHEDA 26

Rilievo fotografico

Rilievo fotografico