


Località: Gavello
Via del Cristo, 42

Toponimo: La Losca



Dati catastali:
Foglio 57;
Particelle
43, 44



Vincoli e tutele:
Vincolo ministeriale D. Lgs. 42/2004: no
Interesse storico-architettonico: no
Interesse storico-testimoniale: si

Tipologia del complesso:
Abitazione agricola ad elementi congiunti

Ordinanza di demolizione/opere provvisionali:
no

Presenza di edifici con schede Aedes E:
si

Carta Tecnica Regionale – Scala 1:5.000



Catasto attuale – Scala 1: 2.000



Ortofoto AIMA 2011 – Scala 1:2.000

Edificio Aa

Danni:

Coperture: -

Strutture orizzontali: -

Strutture verticali: -

Scheda Aedes E: no

Tipo edificio: abitazione

Categoria di intervento PRG: ristrutturazione edilizia

Categoria di tutela PdRIC/RUE: categoria 2 – sottocategoria 2.4

Edificio Ab

Danni:

Coperture: -

Strutture orizzontali: -

Strutture verticali: -

Scheda Aedes E: si

Tipo edificio: stalla-fienile

Categoria di intervento PRG: ristrutturazione edilizia

Categoria di tutela PdRIC/RUE: **EDIFICIO CON TUTELA DEL PIANO REGOLATORE NON CONFERMATA**

NOTA: Ad agosto 2013 l'edificio era già ricostruito.

Edificio B

Danni:

Coperture: -

Strutture orizzontali: -

Strutture verticali: -

Scheda Aedes E: no

Tipo edificio: pro servizi

Categoria di intervento PRG: ristrutturazione edilizia

Categoria di tutela PdRIC/RUE: categoria 2 – sottocategoria 2.4

STATO PRE-SISMA (aprile 2012)
Edificio Aa



Foto 1

Edificio C



Foto 2

STATO POST-SISMA (agosto 2013)
Edificio Aa



Foto 1



Foto 2



Foto 3

Edificio Ab



Foto 1



Foto 2

Edificio B




Foto 1



Foto 2

SCHEDATURA BENI CULTURALI IN TERRITORIO EXTRAURBANO – PRGV 2001: Dati generali

TIPOLOGIA DI INTERVENTO A3	Via Falconiera n° 8 - Quarantoli Toponimo: La Losca	SCHEDA 27
--------------------------------------	---	---------------------



Riferimento Cartografico CTR



Riferimento Fotografico

ELEMENTI IDENTIFICATIVI E DESCRITTIVI GENERALI

Abitazione agricola ad elementi congiunti

Stato di conservazione: buono.

Epoca di costruzione: fino al 1800.

Servizi annessi: fienile-stalla.

Stato di conservazione: buono.

Epoca di costruzione: dopo il 1945.

Servizi annessi: porcilaia. **Tipologia di intervento differenziata: A2b.**

Stato di conservazione: mediocre.

Epoca di costruzione: fino al 1800.

Si segnala il tamponamento di due dei tre archi ribassati della porcilaia. Il fienile-stalla è stato totalmente ricostruito recentemente in seguito ad un incendio che ha completamente distrutto quello originale.

SCHEDATURA BENI CULTURALI IN TERRITORIO EXTRAURBANO – PRGV 2001: Fotografie

