


Località: Gavello
Via Valli, 373

Toponimo: Coppina Nuova



Carta Tecnica Regionale – Scala 1:5.000



Catasto attuale – Scala 1: 2.000

Dati catastali:
Foglio 21;
Particelle
62, 64



Vincoli e tutele:
Vincolo ministeriale D. Lgs. 42/2004: no
Interesse storico-architettonico: no
Interesse storico-testimoniale: si

Tipologia del complesso:
Abitazione agricola ad elementi congiunti

Ordinanza di demolizione/opere provvisionali:
si

Presenza di edifici con schede Aedes E:
si



Ortofoto AIMA 2011 – Scala 1:2.000

Edificio Aa

Danni:

Coperture: assenti per demolizione

Strutture orizzontali: assenti per demolizione

Strutture verticali: assenti per demolizione

Scheda Aedes E: si

Tipo edificio: abitazione

Categoria di intervento PRG: restauro e risanamento conservativo tipo B

Categoria di tutela del PdRIC/RUE: **EDIFICIO CON TUTELA DEL PIANO REGOLATORE NON CONFERMATA**

Edificio Ab

Danni:

Coperture: -

Strutture orizzontali: -

Strutture verticali: crolli parziali delle murature perimetrali e lesioni nei pilastri ed in particolare negli appoggi delle travi di copertura

Scheda Aedes E: si

Tipo edificio: stalla-fienile

Categoria di intervento PRG: restauro e risanamento conservativo tipo B

Categoria di tutela del PdRIC/RUE: **EDIFICIO CON TUTELA DEL PIANO REGOLATORE NON CONFERMATA**

STATO EDIFICI PRE-SISMA (ottobre 2011)
Edificio Aa/Ab



Foto 1

STATO EDIFICI POST-SISMA (luglio 2013)
Edificio Aa



Foto 1



Foto 2

Edificio Ab




Foto 1




Foto 2

SCHEDATURA BENI CULTURALI IN TERRITORIO EXTRAURBANO – PRGV 2001: Dati generali

TIPOLOGIA DI INTERVENTO A2b	Via Vslli n° 189 - Gavello Toponimo: Coppina Nuova	SCHEDA 32
---------------------------------------	---	---------------------



Riferimento Cartografico CTR



Riferimento Fotografico

ELEMENTI IDENTIFICATIVI E DESCRITTIVI GENERALI

Abitazione agricola ad elementi congiunti

Stato di conservazione: mediocre.

Epoca di costruzione: fino al 1945.

Servizi annessi: fienile-stalla.

Stato di conservazione: buono.

Epoca di costruzione: fino al 1945


Si segnala l'incongrua ristrutturazione della barchessa.

SCHEDATURA BENI CULTURALI IN TERRITORIO EXTRAURBANO – PRGV 2001: Fotografie

SCHEDA 32



Rilievo fotografico



Rilievo fotografico