

Località: Gavello
Via Valli, 377

Toponimo: Cascina Santi



Carta Tecnica Regionale – Scala 1:5.000



Catasto attuale – Scala 1: 2.000

Dati catastali:
Foglio 21;
Particella
42



Vincoli e tutele:
Vincolo ministeriale D. Lgs. 42/2004: si/no
Interesse storico-architettonico: si/no
Interesse storico-testimoniale: si/no

Tipologia del complesso:
Abitazione agricola ad elementi congiunti

Ordinanza di demolizione/opere provvisionali:
no

Presenza di edifici con schede Aedes E:
no



Ortofoto AIMA 2011 – Scala 1:2.000

Edificio Aa

Danni:

Coperture: -

Strutture orizzontali: -

Strutture verticali: -

Scheda Aedes E: no

Tipo edificio: abitazione

Categoria di intervento PRG: restauro e risanamento conservativo tipo B

Categoria di tutela del PdRIC/RUE: categoria 2 – sottocategoria 2.2

Edificio Ab

Danni:

Coperture: -

Strutture orizzontali: -

Strutture verticali: -

Scheda Aedes E: no

Tipo edificio: stalla-fienile

Categoria di intervento PRG: restauro e risanamento conservativo tipo B

Categoria di tutela del PdRIC/RUE: categoria 2 – sottocategoria 2.4

Edificio B

Danni:

Coperture: -

Strutture orizzontali: -

Strutture verticali: -

Scheda Aedes E: no

Tipo edificio: proservizi

Categoria di intervento PRG: restauro e risanamento conservativo tipo B

Categoria di tutela del PdRIC/RUE: categoria 2 – sottocategoria 2.4

STATO EDIFICI POST-SISMA (luglio 2013)

Edificio Aa/Ab



Foto 1

Edificio B



Foto 1

Edificio Aa



Foto 1



Foto 2

Edificio Ab




Foto 1




Foto 2

SCHEDATURA BENI CULTURALI IN TERRITORIO EXTRAURBANO – PRGV 2001: Dati generali

TIPOLOGIA DI INTERVENTO A2b	Via Valli n°1890 - Gavello Toponimo: Cascina Santi	SCHEDA 34
---------------------------------------	---	---------------------



Riferimento Cartografico CTR



Riferimento Fotografico

ELEMENTI IDENTIFICATIVI E DESCRITTIVI GENERALI

Abitazione agricola ad elementi congiunti

Stato di conservazione: buono.

Epoca di costruzione: fino al 1945



Servizi annessi: fienile-stalla.

Stato di conservazione: buono.

Epoca di costruzione: fino al 1945.

Si segnalano incongrui interventi nella manutenzione dei solai della barchessa.

SCHEDATURA BENI CULTURALI IN TERRITORIO EXTRAURBANO – PRGV 2001: Fotografie

SCHEDA 34

Rilievo fotografico

Rilievo fotografico