


Località: Gavello
Via Valli, 422-434

Toponimo: I Bignozzi



Carta Tecnica Regionale – Scala 1:5.000

Dati catastali:

Foglio 42;
Particelle
173, 178, 179,
183, 184, 188,
189, 194,



Vincoli e tutele:

Vincolo ministeriale D. Lgs. 42/2004: no
Interesse storico-architettonico: no
Interesse storico-testimoniale: si

Tipologia del complesso:

1. Abitazione agricola ad elementi congiunti
2. Borgo agricolo a schiera
3. Abitazione agricola a corpo unico

Ordinanza di demolizione/opere provvisionali:
no

Presenza di edifici con schede Aedes E:
si



Catasto attuale – Scala 1: 2.000



Ortofoto AIMA 2011 – Scala 1:2.000

NUCLEO 1

Edificio Aa

Danni:

Coperture: -

Strutture orizzontali: -

Strutture verticali: -

Scheda Aedes E: no

Tipo edificio: abitazione

Categoria di intervento PRG: ristrutturazione edilizia

Categoria di tutela del PdRIC/RUE: categoria 2 – sottocategoria 2.4

Edificio Ab

Danni:

Coperture:

Strutture orizzontali:

Strutture verticali:

Scheda Aedes E: no

Tipo edificio: stalla-fienile

Categoria di intervento PRG: ristrutturazione edilizia

Categoria di tutela del PdRIC/RUE: categoria 2 – sottocategoria 2.4

NUCLEO 2

Edificio Ba

Danni:

Coperture: -

Strutture orizzontali: -

Strutture verticali: -

Scheda Aedes E: no

Tipo edificio: abitazione

Categoria di intervento PRG: ristrutturazione edilizia

Categoria di tutela del PdRIC/RUE: categoria 2 – sottocategoria 2.4

Edificio Bb

Danni:

Coperture: -

Strutture orizzontali: -

Strutture verticali: -

Scheda Aedes E: no

Tipo edificio: abitazione

Categoria di intervento PRG: ristrutturazione edilizia

Categoria di tutela del PdRIC/RUE: categoria 2 – sottocategoria 2.4

Edificio Bc

Danni:

Coperture: -

Strutture orizzontali: -

Strutture verticali: -

Scheda Aedes E: no

Tipo edificio: abitazione

Categoria di intervento PRG: ristrutturazione edilizia

Categoria di tutela del PdRIC/RUE: categoria 2 – sottocategoria 2.4

Edificio Bd

Danni:

Coperture: -

Strutture orizzontali: -

Strutture verticali: -

Scheda Aedes E: no

Tipo edificio: abitazione

Categoria di intervento PRG: ristrutturazione edilizia

Categoria di tutela del PdRIC/RUE: categoria 2 – sottocategoria 2.4

Edificio Be

Danni:

Coperture: -

Strutture orizzontali: -

Strutture verticali: -

Scheda Aedes E: no

Tipo edificio: abitazione

Categoria di intervento PRG: ristrutturazione edilizia

Categoria di tutela del PdRIC/RUE: categoria 2 – sottocategoria 2.4

Edificio C

Danni:

Coperture: -

Strutture orizzontali: -

Strutture verticali: -

Scheda Aedes E: no

Tipo edificio: abitazione

Categoria di intervento PRG: ristrutturazione edilizia

Categoria di tutela del PdRIC/RUE: **EDIFICIO CON TUTELA DEL PIANO REGOLATORE NON CONFIRMATA**

NUCLEO 3

Edificio Da

Danni:

Coperture: -

Strutture orizzontali: -

Strutture verticali: -

Scheda Aedes E: si

Tipo edificio: abitazione

Categoria di intervento PRG: ristrutturazione edilizia

Categoria di tutela del PdRIC/RUE: categoria 2 – sottocategoria 2.4

Edificio Db

Danni:

Coperture: -

Strutture orizzontali: tipologia strutturale ad elevata vulnerabilità: volta portata da trave in ferro sostenuta da tre colonne in cemento armato degradate e lesionate

Strutture verticali: colonne in cemento armato interne

Scheda Aedes E: si

Tipo edificio: stalla-fienile

Categoria di intervento PRG: ristrutturazione edilizia

Categoria di tutela del PdRIC/RUE: categoria 2 – sottocategoria 2.4

STATO EDIFICI POST-SISMA (luglio 2013)

Edificio Aa



Foto 1

Edificio Ab



Foto 1



Foto 2

Edificio Ba-Be



Foto 1



Foto 2



Foto 3

Edificio C



Foto 1



Foto 2

Edificio Da/Db




Foto 1




Foto 2

SCHEDATURA BENI CULTURALI IN TERRITORIO EXTRAURBANO – PRGV 2001: Dati generali

TIPOLOGIA DI INTERVENTO A3	Via Valli n° - Gavello Toponimo: I Bignozzi	SCHEDA 41
--------------------------------------	--	---------------------



Riferimento Cartografico CTR



Riferimento Fotografico

ELEMENTI IDENTIFICATIVI E DESCRITTIVI GENERALI

Abitazione agricola ad elementi congiunti.

Stato di conservazione: buono.

Epoca di costruzione: fino al 1900.

Servizi annessi: fienile-stalla.

Stato di conservazione: buono

Epoca di costruzione: fino al 1900.

SCHEDATURA BENI CULTURALI IN TERRITORIO EXTRAURBANO – PRGV 2001: Fotografie

