

Località: San Martino Spino
Via Imperiale, 499

Toponimo: Fondo Bassoni



Edificio Aa

Danni:

Coperture: scollegata dal maschio murario
Strutture orizzontali: gravissimi danni intrinseci
Strutture verticali: gravi danni a circa 2/3 della struttura

Scheda Aedes E: no

Tipo edificio: abitazione

Categoria di intervento PRG: restauro e risanamento conservativo tipo B

Categoria di tutela PdRIC: categoria 2 – sottocategoria 2.2

Edificio Ab

Danni:

Coperture: copertura crollata per più di 2/3 dopo il sisma e oggi non più esistente
Strutture orizzontali: ripristinato il solaio della stalla
Strutture verticali: fortemente compromesse con lesioni gravissime diffuse dopo il sisma e oggi mantenute le murature della stalla

Scheda Aedes E: si

Tipo edificio: stalla-fienile

Categoria di intervento PRG: restauro e risanamento conservativo tipo B

Categoria di tutela PdRIC: **EDIFICIO CON TUTELA DEL PIANO REGOLATORE NON CONFERMATA**

Edificio B

Danni:

Coperture: crollo parziale delle coperture
Strutture orizzontali:
Strutture verticali: crollo parziale delle murature portanti

Scheda Aedes E: si

Tipo edificio: proservizi

Categoria di intervento del PRG: restauro e risanamento conservativo tipo B

Categoria di tutela PdRIC: **EDIFICIO CON TUTELA DEL PIANO REGOLATORE NON CONFERMATA**

STATO EDIFICI POST-SISMA (luglio 2013)

Edificio Aa



Foto 1



Foto 2

Edificio Ab



Foto 1


Edificio B



Foto 1

SCHEDATURA BENI CULTURALI IN TERRITORIO EXTRAURBANO – PRGV 2001: Dati generali

TIPOLOGIA DI INTERVENTO A2b	Via Imperiale n° 393 - S. Martino Spino Toponimo: Fondo Bassoni	SCHEDA 57
---------------------------------------	---	---------------------



Riferimento Cartografico CTR



Riferimento Fotografico

ELEMENTI IDENTIFICATIVI E DESCRITTIVI GENERALI

Abitazione agricola ad elementi congiunti

Stato di conservazione: buono.

Epoca di costruzione: fino al 1900.

Servizi annessi: fienile-stalla.

Stato di conservazione: buono.


Epoca di costruzione: fino al 1900.

SCHEDATURA BENI CULTURALI IN TERRITORIO EXTRAURBANO – PRGV 2001: Fotografie

SCHEDA 57



Rilievo fotografico



Rilievo fotografico