

Località: Motizzuolo
Via Pitoccheria, 10

Toponimo: La Tesa



Carta Tecnica Regionale – Scala 1:5.000

Dati catastali:
Foglio 102;
Particella
27




Vincoli e tutele:
Vincolo ministeriale D. Lgs. 42/2004: no
Interesse storico-architettonico: no
Interesse storico-testimoniale: si

Tipologia del complesso:
Abitazione agricola a corpo unico

Ordinanza di demolizione/opere provvisionali:
no

Presenza di edifici con schede Aedes E:
si



Catasto attuale – Scala 1: 2.000



Ortofoto AIMA 2011 – Scala 1:2.000

Edificio Aa

Danni:

Coperture: danni medio gravi

Strutture orizzontali: solaio spingente verso l'esterno

Strutture verticali:

Scheda Aedes E: si

Tipo edificio: abitazione

Categoria di intervento PRG: ristrutturazione edilizia

Categoria di tutela PdRIC: categoria 2 – sottocategoria 2.4

Edificio Ab

Danni:

Coperture: danni medio gravi

Strutture orizzontali: -

Strutture verticali: la parete portante interna e la parete esterna lato sud sono gravemente lesionate a causa della copertura pesante e spingente (danni leggeri alle scale)

Scheda Aedes E: si

Tipo edificio: stalla-fienile

Categoria di intervento PRG: ristrutturazione edilizia

Categoria di tutela PdRIC: categoria 2 – sottocategoria 2.4

Edificio Ac

Danni:

Coperture: in cattivo stato di stabilità

Strutture orizzontali:

Strutture verticali: pilastri non in asse rispetto alle capriate

Scheda Aedes E: si

Tipo edificio: fienile

Categoria di intervento del PRG: ristrutturazione edilizia

Categoria di tutela PdRIC: categoria 2 – sottocategoria 2.4

STATO EDIFICI POST-SISMA (luglio 2013)

Edificio Aa



Foto 1



Foto 2



Foto 3

Edificio Ab



Foto 1



Foto 2

Edificio Ac




Foto 1



Foto 2

SCHEDATURA BENI CULTURALI IN TERRITORIO EXTRAURBANO – PRGV 2001: Dati generali

TIPOLOGIA DI INTERVENTO A3	Via Toponimo: La Tesa	SCHEDA 58
--------------------------------------	--------------------------	---------------------



Riferimento Cartografico CTR



Riferimento Fotografico

ELEMENTI IDENTIFICATIVI E DESCRITTIVI GENERALI

Abitazione agricola ad elementi congiunti

Stato di conservazione: buono.

Epoca di costruzione: fino al 1900.

Servizi annessi: fienile-stalla.

Stato di conservazione: buono.

Epoca di costruzione: fino al 1900.

SCHEDATURA BENI CULTURALI IN TERRITORIO EXTRAURBANO – PRGV 2001: Fotografie

