

Località: Quarantoli
Via dei Fabbri, 26

Toponimo: -



Carta Tecnica Regionale – Scala 1:5.000

Dati catastali:

Foglio 95;
Particelle
126, 127



Vincoli e tutele:

Vincolo ministeriale D. Lgs. 42/2004: no
Interesse storico-architettonico: no
Interesse storico-testimoniale: si

Tipologia del complesso:

Abitazione agricola ad elementi separati
(allineati)

Ordinanza di demolizione/opere provvisionali:

no

Presenza di edifici con schede Aedes E:

no



Catasto attuale – Scala 1: 2.000



Ortofoto AIMA 2011 – Scala 1:2.000

Edificio A

Danni:

Coperture: parzialmente crollata

Strutture orizzontali: -

Strutture verticali: crolli estesi, in particolare sul fronte nord e nord-est e lesioni su tutte le murature perimetrali

Scheda Aedes E: no

Tipo edificio: abitazione

Categoria di intervento PRG: ristrutturazione edilizia

Categoria di tutela del PdRIC/RUE: **EDIFICIO CON TUTELA DEL PIANO REGOLATORE NON CONFERMATA**

Edificio B

Danni:

Coperture: assente

Strutture orizzontali: assente

Strutture verticali: assente

Scheda Aedes E: no

Tipo edificio: stalla-fienile

Categoria di intervento PRG: ristrutturazione edilizia

Categoria di tutela del PdRIC/RUE: **EDIFICIO CON TUTELA DEL PIANO REGOLATORE NON CONFERMATA**

NOTA: La stalla-fienile presentava già nell'ottobre 2010 buona parte delle strutture portanti verticali crollate. Nel luglio 2013 l'edificio non è più esistente.

STATO EDIFICI PRE-SISMA (ottobre 2010)



Foto 1



Foto 2

STATO EDIFICI POST-SISMA (luglio 2013)
Edificio A



Foto 1





Foto 2

Edificio B



Foto 1

SCHEDATURA BENI CULTURALI IN TERRITORIO EXTRAURBANO – PRGV 2001: Dati generali

TIPOLOGIA DI INTERVENTO A3	Via Casarelo n° 16 - Quarantoli Toponimo:	SCHEDA 88
		
Riferimento Cartografico CTR	Riferimento Fotografico	
<u>ELEMENTI IDENTIFICATIVI E DESCRITTIVI GENERALI</u>		
<p>Abitazione agricola ad elementi separati. Stato di conservazione: cattivo. Epoca di costruzione: fino al 1900.</p> <p>Servizi annessi: fienile-stalla. Stato di conservazione: cattivo. Epoca di costruzione: fino al 1900.</p>		

SCHEDATURA BENI CULTURALI IN TERRITORIO EXTRAURBANO – PRGV 2001: Fotografie

