



Località: Cividale
Via Motta, 24

Toponimo: La Motta – L'Alta



Carta Tecnica Regionale – Scala 1:5.000

Dati catastali:
Foglio 114;
Particella
36




Vincoli e tutele:
Vincolo ministeriale D. Lgs. 42/2004: no
Interesse storico-architettonico: no
Interesse storico-testimoniale: si

Tipologia del complesso:
Abitazione agricola ad elementi congiunti

Ordinanza di demolizione/opere provvisionali:
no

Presenza di edifici con schede Aedes E:
si



Catasto attuale – Scala 1: 2.000



Ortofoto AIMA 2011 – Scala 1:2.000

Edificio Aa

Danni:

Coperture: crollo della porzione in aderenza con la stalla-fienile

Strutture orizzontali: -

Strutture verticali: crollo della muratura perimetrale in adiacenza con la stalla-fienile

Scheda Aedes E: si

Tipo edificio: abitazione

Categoria di intervento PRG: restauro e risanamento conservativo tipo B

Categoria di tutela del PdRIC/RUE **EDIFICIO CON TUTELA DEL PIANO REGOLATORE NON CONFERMATA**

Edificio Ab

Danni:

Coperture: crollo quasi integrale con collasso della parte centrale

Strutture orizzontali: crollo quasi integrale del solaio della stalla

Strutture verticali: crollo di oltre il 50% delle murature perimetrali e crollo dei pilastri centrali

Scheda Aedes E: si

Tipo edificio: stalla-fienile

Categoria di intervento PRG: restauro e risanamento conservativo tipo B

Categoria di tutela del PdRIC/RUE: **EDIFICIO CON TUTELA DEL PIANO REGOLATORE NON CONFERMATA**

NOTA: LA stalla-fienile presentava, già ad ottobre 2010, una parte delle strutture portanti verticali e la copertura crollate. L'edificio deve essere ricostruito in aderenza con l'utilizzo di materiali tradizionali.

Edificio Ac

Danni:

Coperture: -

Strutture orizzontali: -

Strutture verticali: -

Scheda Aedes E: si

Tipo edificio: proservizi

Categoria di intervento PRG: restauro e risanamento conservativo tipo B

Categoria di tutela del PdRIC/RUE: **EDIFICIO CON TUTELA DEL PIANO REGOLATORE NON CONFERMATA**

STATO EDIFICI PRE-SISMA (ottobre 2010)



Foto 1

STATO EDIFICI PRE-SISMA (luglio 2013)

Edificio Aa



Foto 1



Foto 2

Edificio Ab





Foto 1



Foto 2

SCHEDATURA BENI CULTURALI IN TERRITORIO EXTRAURBANO – PRGV 2001: Dati generali

TIPOLOGIA DI INTERVENTO A2b	Via Motta n° - Cividale Toponimo: La Motta - L'Alta	SCHEDA 104
		
Riferimento Cartografico CTR	Riferimento Fotografico	
<p style="text-align: center;"><u>ELEMENTI IDENTIFICATIVI E DESCRITTIVI GENERALI</u></p> <p>Abitazione agricola ad elementi congiunti. Stato di conservazione: mediocre. Epoca di costruzione: fino al 1800.</p> <p>Servizi annessi: fienile-stalla. Stato di conservazione: mediocre. Epoca di costruzione: fino al 1800.</p>		

SCHEDATURA BENI CULTURALI IN TERRITORIO EXTRAURBANO – PRGV 2001: Fotografie

<p>SCHEDA 104</p>

<p>Rilievo fotografico</p>

<p>Rilievo fotografico</p>