


Località: Cividale
Via Mazzone, 52

Toponimo: La Giudea



Carta Tecnica Regionale – Scala 1:5.000



Catasto attuale – Scala 1: 2.000

Dati catastali:
Foglio 139;
Particelle
31, 32, 33



Vincoli e tutele:
Vincolo ministeriale D. Lgs. 42/2004: no
Interesse storico-architettonico: no
Interesse storico-testimoniale: si

Tipologia del complesso:
Abitazione agricola ad elementi separati
(allineati)

Ordinanza di demolizione/opere provvisionali:
no

Presenza di edifici con schede Aedes E:
si



Ortofoto AIMA 2011 – Scala 1:2.000

Edificio A

Danni:

Coperture: crollo di gran parte della copertura soprattutto a nord

Strutture orizzontali: crolli estesi dei solai del primo e del secondo piano

Strutture verticali: crollo esteso di due pareti portanti perimetrali e di parte di quelle interne

Scheda Aedes E: si

Tipo edificio: abitazione

Categoria di intervento PRG: restauro e risanamento conservativo tipo B

Categoria di tutela del PdRIC/RUE: **EDIFICIO CON TUTELA DEL PIANO REGOLATORE NON CONFERMATA**

Edificio B

Danni:

Coperture: crollo della porzione di fienile a ovest

Strutture orizzontali: -

Strutture verticali: gravi lesioni ai pilastri portanti

Scheda Aedes E: si

Tipo edificio: stalla-fienile

Categoria di intervento PRG: restauro e risanamento conservativo tipo B

Categoria di tutela del PdRIC/RUE: **EDIFICIO CON TUTELA DEL PIANO REGOLATORE NON CONFERMATA**

Edificio C

Danni:

Coperture: -

Strutture orizzontali: -

Strutture verticali: -

Scheda Aedes E: si

Tipo edificio: proservizi

Categoria di intervento PRG: restauro e risanamento conservativo tipo B

Categoria di tutela del PdRIC/RUE: **EDIFICIO CON TUTELA DEL PIANO REGOLATORE NON CONFERMATA**

STATO EDIFICI PRE-SISMA (ottobre 2010)



Foto 1

STATO EDIFICI POST-SISMA (luglio 2013)

Edificio A



Foto 1



Foto 2



Foto 2

Edificio B



Foto 1



Foto 2



Foto 3

Edificio C



Foto 1

Comune di Mirandola

PIANO DELLA RICOSTRUZIONE


Schede di rilevazione e verifica degli edifici soggetti a tutela

SCHEDA


A-111

SCHEDATURA BENI CULTURALI IN TERRITORIO EXTRAURBANO – PRGV 2001: Dati generali

TIPOLOGIA DI INTERVENTO A2b	Via Mazzone n° 36 - Cividale Toponimo: La Giudea	SCHEDA 111
---------------------------------------	---	----------------------



Riferimento Cartografico CTR



Riferimento Fotografico

ELEMENTI IDENTIFICATIVI E DESCRITTIVI GENERALI

Abitazione agricola ad elementi separati.

Stato di conservazione: cattivo.

Epoca di costruzione: fino al 1900.

Servizi annessi: fienile-stalla.

Stato di conservazione: cattivo.

Epoca di costruzione: fino al 1900.

SCHEDA 111



Rilievo fotografico



Rilievo fotografico