


*Località:* Cividale  
Via Mazzone, 62

*Toponimo:* -



*Dati catastali:*  
Foglio 140;  
Particella  
3



*Vincoli e tutele:*  
Vincolo ministeriale D. Lgs. 42/2004: no  
Interesse storico-architettonico: no  
Interesse storico-testimoniale: si

*Tipologia del complesso:*  
Abitazione agricola ad elementi congiunti

*Ordinanza di demolizione/opere provvisionali:*  
no

*Presenza di edifici con schede Aedes E:*  
no

Carta Tecnica Regionale – Scala 1:5.000



Catasto attuale – Scala 1: 2.000



Ortofoto AIMA 2011 – Scala 1:2.000

### **Edificio Aa**

*Danni:*

Coperture: -

Strutture orizzontali: -

Strutture verticali: -

*Scheda Aedes E:* no

*Tipo edificio:* abitazione

*Categoria di intervento PRG:* ristrutturazione edilizia

*Categoria di tutela del PdRIC/RUE:* categoria 2 – sottocategoria 2.4

### **Edificio Ab**

*Danni:*

Coperture: -

Strutture orizzontali: -

Strutture verticali: -

*Scheda Aedes E:*

*Tipo edificio:* stalla-fienile

*Categoria di intervento PRG:* ristrutturazione edilizia

*Categoria di tutela del PdRIC/RUE:* categoria 2 – sottocategoria 2.4

## **STATO EDIFICI POST-SISMA (luglio 2013)**

### **Edificio Aa**





Foto 1

### **Edificio Ab**





Foto 2

**SCHEDATURA BENI CULTURALI IN TERRITORIO EXTRAURBANO – PRGV 2001: Dati generali**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| TIPOLOGIA DI INTERVENTO<br><b>A3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Via Mazzone n° 44 - Cividale<br>Toponimo:                                           | SCHEDA<br><b>113</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                      |
| Riferimento Cartografico CTR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Riferimento Fotografico                                                             |                      |
| <p style="text-align: center;"><b><u>ELEMENTI IDENTIFICATIVI E DESCRITTIVI GENERALI</u></b></p> <p>Abitazione agricola ad elementi congiunti.<br/>Stato di conservazione: cattivo.<br/>Epoca di costruzione: fino al 1800.</p> <p>Servizi annessi: fienile-stalla.<br/>Stato di conservazione: cattivo.<br/>Epoca di costruzione: fino al 1800.</p> <p>Si segnala la scomparsa del tagliafuoco .</p> |                                                                                     |                      |



**SCHEDATURA BENI CULTURALI IN TERRITORIO EXTRAURBANO – PRGV 2001: Fotografie**

|                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| SCHEDA 113                                                                           |
|   |
| Rilievo fotografico                                                                  |
|  |
| Rilievo fotografico                                                                  |