


**Località:** Cividale  
Via Santa Maria, 6

**Toponimo:** La Padovana



Carta Tecnica Regionale – Scala 1:5.000



Catasto attuale – Scala 1: 2.000

**Dati catastali:**  
Foglio 136;  
Particelle  
147, 148



**Vincoli e tutele:**  
Vincolo ministeriale D. Lgs. 42/2004: no  
Interesse storico-architettonico: no  
Interesse storico testimoniale: si

**Tipologia del complesso:**  
Abitazione agricola ad elementi separati  
(corte aperta)

**Ordinanza di demolizione/opere provvisionali:**  
no

**Presenza di edifici con schede Aedes E:**  
si



Ortofoto AIMA 2011 – Scala 1:2.000

### **Edificio A**

*Danni:*

Coperture: collasso della copertura con parziali crolli

Strutture orizzontali:

Strutture verticali: fessurazioni alle murature perimetrali con collasso delle stesse a ovest dove le murature si sono distaccate per il cedimento delle fondazioni

*Scheda Aedes E:* si

*Tipo edificio:* abitazione

*Categoria di intervento PRG:* restauro e risanamento conservativo tipo B

*Categoria di tutela del PdRIC/RUE:* categoria 2 – sottocategoria 2.2

### **Edificio Ba/Bb**

*Danni:*

Coperture: crollo totale nell'edificio principale (Ba)

Strutture orizzontali: crollo totale dei solai della stalla

Strutture verticali: crollo parziale dei pilastri e della muratura perimetrale

*Scheda Aedes E:* si

*Tipo edificio:* stalla-fienile

*Categoria di intervento PRG:* restauro e risanamento conservativo tipo B

*Categoria di tutela del PdRIC/RUE:* **EDIFICIO CON TUTELA DEL PIANO REGOLATORE NON CONFERMATA**

### **Edificio C**

*Danni:*

Coperture: -

Strutture orizzontali: -

Strutture verticali: fessurazioni alle murature perimetrali

*Scheda Aedes E:* si

*Tipo edificio:* proservizi

*Categoria di intervento PRG:* restauro e risanamento conservativo tipo B

*Categoria di tutela del PdRIC/RUE:* categoria 2 – sottocategoria 2.4

**STATO EDIFICI PRE-SISMA (maggio 2010)**

**Edificio A**



Foto 1

**Edificio Ba/Bb**



Foto 2

**Edificio C**



Foto 1

**STATO EDIFICI POST-SISMA (luglio 2013)**

**Edificio A**



Foto 1



Foto 2

**Edificio Ba/Bb**



Foto 1



Foto 2


**Edificio C**



Foto 1

**SCHEDATURA BENI CULTURALI IN TERRITORIO EXTRAURBANO – PRGV 2001: Dati generali**

TIPOLOGIA DI INTERVENTO <b>A2b</b>	Via S. Maria n° 4 - Cividale Toponimo: La Padovana	SCHEDA <b>117</b>
---------------------------------------	---	----------------------



Riferimento Cartografico C I R



Riferimento Fotografico

**ELEMENTI IDENTIFICATIVI E DESCRITTIVI GENERALI**

Abitazione agricola ad elementi separati.

Stato di conservazione: mediocre.

Epoca di costruzione: fino al 1800.

Servizi annessi: fienile-stalla.

Stato di conservazione: mediocre.

Epoca di costruzione: fino al 1800.

**SCHEDATURA BENI CULTURALI IN TERRITORIO EXTRAURBANO – PRGV 2001: Fotografie**

SCHEDA 117



Rilievo fotografico



Rilievo fotografico