



Località: Cividale
Via Puviana, 9, 11

Toponimo: Casino vecchio




Carta Tecnica Regionale – Scala 1:5.000



Catasto attuale – Scala 1: 2.000

Dati catastali:
Foglio 139;
Particelle
121, 122,
91, 93



Vincoli e tutele:
Vincolo ministeriale D. Lgs. 42/2004: no
Interesse storico-architettonico: no
Interesse storico-testimoniale: si

Tipologia del complesso:
Abitazione agricola ad elementi separati (a scacchiera)

Ordinanza di demolizione/opere provvisionali:
no

Presenza di edifici con schede Aedes E:
si



Ortofoto AIMA 2011 – Scala 1:2.000

Edificio A

Danni:

Coperture: crollo di parte della copertura

Strutture orizzontali: gravemente danneggiate

Strutture verticali: crollo quasi totale a nord e lesioni gravi su tutte le murature portanti con deviazioni sia dalla verticale che dall'orizzontale

Scheda Aedes E: si

Tipo edificio: abitazione

Categoria di intervento PRG: restauro e risanamento conservativo tipo B

Categoria di tutela del PdRIC/RUE: **EDIFICIO CON TUTELA DEL PIANO REGOLATORE NON CONFERMATA**

Edificio Ba

Danni:

Coperture: crollo parziale della copertura

Strutture orizzontali: -

Strutture verticali: lesioni alle murature perimetrali

Scheda Aedes E:

Tipo edificio: fienile (trasformato in abitazione)

Categoria di intervento PRG: restauro e risanamento conservativo tipo B

Categoria di tutela del PdRIC/RUE: **EDIFICIO CON TUTELA DEL PIANO REGOLATORE NON CONFERMATA**

Edificio Bb

Danni:

Coperture: assente

Strutture orizzontali: assenti

Strutture verticali: assenti

Scheda Aedes E:

Tipo edificio: fienile

Categoria di intervento PRG: restauro e risanamento conservativo tipo B

Categoria di tutela del PdRIC/RUE: **EDIFICIO CON TUTELA DEL PIANO REGOLATORE NON CONFERMATA**

STATO EDIFICI PRE-SISMA (ottobre 2010)



Foto 1

STATO EDIFICI POST-SISMA (luglio 2013)

Edificio A



Foto 1



Foto 2

Edificio Ba/Bb





Foto 1



Foto 2

SCHEDATURA BENI CULTURALI IN TERRITORIO EXTRAURBANO – PRGV 2001: Dati generali

TIPOLOGIA DI INTERVENTO A2b	Via Piuvana n° 9 - Cividale Toponimo: Casino Vecchio	SCHEDA 118
		
Riferimento Cartografico CTR	Riferimento Fotografico	
<p style="text-align: center;"><u>ELEMENTI IDENTIFICATIVI E DESCRITTIVI GENERALI</u></p> <p>Abitazione agricola ad elementi separati. Stato di conservazione: mediocre. Epoca di costruzione: fino al 1800.</p> <p>Servizi annessi: fienile-stalla. Stato di conservazione: buono. Epoca di costruzione: fino al 1800.</p> <p>Si segnala la parziale trasformazione d'uso della barchessa in abitazione civile.</p>		

SCHEDATURA BENI CULTURALI IN TERRITORIO EXTRAURBANO – PRGV 2001: Fotografie

