


Località: Cividale
Via Molinello, 19

Toponimo: -




Carta Tecnica Regionale – Scala 1:5.000



Catasto attuale – Scala 1: 2.000

Dati catastali:
Foglio 141;
Particella
45



Vincoli e tutele:
Vincolo ministeriale D. Lgs. 42/2004: no
Interesse storico-architettonico: no
Interesse storico-testimoniale: si

Tipologia del complesso:
Abitazione agricola ad elementi congiunti

Ordinanza di demolizione/opere provvisionali:
no

Presenza di edifici con schede Aedes E:
no



Ortofoto AIMA 2011 – Scala 1:2.000

Edificio Aa

Danni:

Coperture: -

Strutture orizzontali: -

Strutture verticali: -

Scheda Aedes E: no

Tipo edificio: abitazione

Categoria di intervento PRG: restauro e risanamento conservativo tipo B

Categoria di tutela del PdRIC/RUE: categoria 2 – sottocategoria 2.2

Edificio Ab

Danni:

Coperture: crollo della copertura della barchessa e crollo della copertura nel fronte nord

Strutture orizzontali: -

Strutture verticali: crollo dei pilastri portanti e della facciata e crollo delle murature portanti sul lato nord

Scheda Aedes E: no

Tipo edificio: stalla-fienile

Categoria di intervento PRG: restauro e risanamento conservativo tipo B

Categoria di tutela del PdRIC/RUE: **EDIFICIO CON TUTELA DEL PIANO REGOLATORE NON CONFERMATA**

NOTA: La stalla-fienile presentava già ad ottobre del 2010 le strutture portanti della barchessa e la copertura sovrastante crollate.

STATO EDIFICI PRE-SISMA (ottobre 2010)



Foto 1

STATO EDIFICI POST-SISMA (luglio 2013)

Edificio Aa/Ab



Foto 1





Foto 2



Foto 3

SCHEDATURA BENI CULTURALI IN TERRITORIO EXTRAURBANO – PRGV 2001: Dati generali

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	Via Molinello n° 25 - Cividale Toponimo:	SCHEDA
A2b		121

	
Riferimento Cartografico CTR	Riferimento Fotografico

<p style="text-align: center;"><u>ELEMENTI IDENTIFICATIVI E DESCRITTIVI GENERALI</u></p> <p>Abitazione agricola ad elementi congiunti. Stato di conservazione: buono. Epoca di costruzione: fino al 1800.</p> <p>Servizi annessi: fienile-stalla. Stato di conservazione: mediocre. Epoca di costruzione: fino al 1800.</p>
--

SCHEDATURA BENI CULTURALI IN TERRITORIO EXTRAURBANO – PRGV 2001: Fotografie

SCHEDA 121

Rilievo fotografico

Rilievo fotografico