


**Località:** Santa Giustina Vigona  
Via Vigona, 4, 6, 6A

**Toponimo:** Vigona



Carta Tecnica Regionale – Scala 1:5.000



Catasto attuale – Scala 1: 2.000

**Dati catastali:**

Foglio 91;  
Particelle  
253, 260



**Vincoli e tutele:**

Vincolo ministeriale D. Lgs. 42/2004: no  
Interesse storico-architettonico: no  
Interesse storico-testimoniale: si

**Tipologia del complesso:**

Abitazione agricola ad elementi separati  
(allineati)

**Ordinanza di demolizione/opere provvisionali:**

no

**Presenza di edifici con schede Aedes E:**

si



Ortofoto AIMA 2011 – Scala 1:2.000

### **Edificio Aa**

*Danni:*

Coperture: -

Strutture orizzontali: distacchi degli orizzontamenti

Strutture verticali: fuori piombo prospetto nord e sud con fessurazioni in particolare nelle zone d'angolo. Distacchi fra pareti ad entrambe i piani.

*Scheda Aedes E:* si

*Tipo edificio:* abitazione

*Categoria di intervento PRG:* restauro e risanamento conservativo tipo B

*Categoria di tutela del PdRIC/RUE:* **EDIFICIO CON TUTELA DEL PIANO REGOLATORE NON CONFERMATA**

### **Edificio Ab**

*Danni:*

Coperture: -

Strutture orizzontali: distacchi degli orizzontamenti

Strutture verticali: fuori piombo prospetto nord con fessurazioni in particolare nelle zone d'angolo. Distacchi fra pareti ad entrambe i piani.

*Scheda Aedes E:* si

*Tipo edificio:* pro servizio (acetaia)

*Categoria di intervento PRG:* restauro e risanamento conservativo tipo B

*Categoria di tutela del PdRIC/RUE:* **EDIFICIO CON TUTELA DEL PIANO REGOLATORE NON CONFERMATA**

### **Edificio B**

*Danni:*

Coperture: -

Strutture orizzontali: -

Strutture verticali: lesioni diffuse al primo piano con esplosione di colonne in muratura e crolli parziali delle murature perimetrali

*Scheda Aedes E:* si

*Tipo edificio:* stalla-fienile

*Categoria di intervento PRG:* restauro e risanamento conservativo tipo B

*Categoria di tutela del PdRIC/RUE:* **EDIFICIO CON TUTELA DEL PIANO REGOLATORE NON CONFERMATA**

**STATO EDIFICI POST-SISMA (agosto 2013)**  
**Edificio Aa**



Foto 1



Foto 2



Foto 4



Foto 3



Foto 5



**Edificio Ab**



Foto 1



Foto 2

**Edificio B**



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7




Foto 8



**SCHEDATURA BENI CULTURALI IN TERRITORIO EXTRAURBANO – PRGV 2001: Dati generali**

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	Via Vigona n° 4 - S. Giustina Vigona Toponimo: Vigona	SCHEDA
<b>A2b</b>		<b>131</b>



Riferimento Cartografico CTR



Riferimento Fotografico

**ELEMENTI IDENTIFICATIVI E DESCRITTIVI GENERALI**

Abitazione agricola ad elementi separati.

Stato di conservazione: buono.

Epoca di costruzione: fino al 1800.

Servizi annessi: fienile-stalla.

Stato di conservazione: mediocre.

Epoca di costruzione: fino al 1800.

**SCHEDATURA BENI CULTURALI IN TERRITORIO EXTRAURBANO – PRGV 2001: Fotografie**

