


**Località:** San Martino Carano  
Via Sabbioni, 76

**Toponimo:** Casa Vecchia



**Dati catastali:**  
Foglio 107;  
Particelle  
46, 47




**Vincoli e tutele:**  
Vincolo ministeriale D. Lgs. 42/2004: no  
Interesse storico-architettonico: no  
Interesse storico-testimoniale: si

**Tipologia del complesso:**  
Abitazione agricola ad elementi separati  
(allineati)

**Ordinanza di demolizione/opere provvisionali:**  
no

**Presenza di edifici con schede Aedes E:**  
si

Carta Tecnica Regionale – Scala 1:5.000



Catasto attuale – Scala 1: 2.000



Ortofoto AIMA 2011 – Scala 1:2.000

### **Edificio A**

*Danni:*

Coperture: crolli parziali alla copertura

Strutture orizzontali: -

Strutture verticali: -

*Scheda Aedes E:* no

*Tipo edificio:* abitazione

*Categoria di intervento PRG:* restauro e risanamento conservativo tipo B

*Categoria di tutela del PdRIC/RUE:* categoria 2 – sottocategoria 2.2

### **Edificio B**

*Danni:*

Coperture: -

Strutture orizzontali: crollo parziale di voltini del solaio della stalla

Strutture verticali: lesioni ai pilastri portanti; distacchi tra pareti e pilastri e fuori piombo della parete ovest; lesioni passanti diagonali e orizzontali sulle pareti perimetrali

*Scheda Aedes E:* si

*Tipo edificio:* stalla-fienile

*Categoria di intervento PRG:* restauro e risanamento conservativo tipo B

*Categoria di tutela del PdRIC/RUE:* **EDIFICIO CON TUTELA DEL PIANO REGOLATORE NON CONFERMATA**

**STATO EDIFICI POST-SISMA (2012)**



Foto 1

**Edificio A (settembre 2013)**



Foto 1



Foto 2

**Edificio B**



Foto 1



Foto 2





Foto 3




Foto 4

**SCHEDATURA BENI CULTURALI IN TERRITORIO EXTRAURBANO – PRGV 2001: Dati generali**


TIPOLOGIA DI INTERVENTO <b>A2b</b>	Via Sabbioni n° 52 - S. Martino Carano Toponimo: Casa Vecchia	SCHEDA <b>140</b>
		
Riferimento Cartografico CTR	Riferimento Fotografico	
<b><u>ELEMENTI IDENTIFICATIVI E DESCRITTIVI GENERALI</u></b>		
<p>Abitazione agricola ad elementi separati. Stato di conservazione: buono. Epoca di costruzione: 1723.</p>		
<p>Servizi annessi: fienile-stalla. Stato di conservazione: buono. Epoca di costruzione: 1723.</p>		

**SCHEDATURA BENI CULTURALI IN TERRITORIO EXTRAURBANO – PRGV 2001: Fotografie**

SCHEDA 140



Rilievo fotografico



Rilievo fotografico