


Località: San Giacomo Roncole
Via Scarabella, 1

Toponimo: Podere Madonna



Carta Tecnica Regionale – Scala 1:5.000



Catasto attuale – Scala 1: 2.000

Dati catastali:
Foglio 134;
Particelle
88, 89



Vincoli e tutele:
Vincolo ministeriale D. Lgs. 42/2004: no
Interesse storico-architettonico: no
Interesse storico-testimoniale: si

Tipologia del complesso:
Abitazione agricola ad elementi separati
(allineati)

Ordinanza di demolizione/opere provvisionali:
no

Presenza di edifici con schede Aedes E:
no



Ortofoto AIMA 2011 – Scala 1:2.000

Edificio A

Danni:

Coperture: -

Strutture orizzontali: -

Strutture verticali: -

Scheda Aedes E: no

Tipo edificio: abitazione

Categoria di intervento PRG: ristrutturazione edilizia

Categoria di tutela del PdRIC/RUE: categoria 2 – sottocategoria 2.4

Edificio B

Danni:

Coperture: -

Strutture orizzontali: -

Strutture verticali: -

Scheda Aedes E: no

Tipo edificio: stalla-fienile

Categoria di intervento PRG: ristrutturazione edilizia

Categoria di tutela del PdRIC/RUE: **EDIFICIO CON TUTELA DEL PIANO REGOLATORE NON CONFERMATA**

NOTA: L'edificio tutelato dal Piano Regolatore non è più presente in quanto demolito già prima del sisma.

STATO EDIFICI PRE-SISMA (giugno 2010)

Edificio A



Foto 1

STATO EDIFICI POST-SISMA (luglio 2013)

Edificio A



Foto 1



Foto 2

Edificio B





Foto 1



Foto 2

SCHEDATURA BENI CULTURALI IN TERRITORIO EXTRAURBANO – PRGV 2001: Dati generali

TIPOLOGIA DI INTERVENTO A3	Via Scarabella n° 1 - S. Giacomo Roncole Toponimo: Podere Madonna	SCHEDA 152
		
Riferimento Cartografico CTR	Riferimento Fotografico	
<p style="text-align: center;"><u>ELEMENTI IDENTIFICATIVI E DESCRITTIVI GENERALI</u></p> <p>Abitazione agricola ad elementi congiunti. Stato di conservazione: mediocre. Epoca di costruzione: 1823.</p> <p>Servizi annessi: fienile-stalla. Tipologia d'intervento differenziata: A2b. Stato di conservazione: mediocre. Epoca di costruzione: 1823.</p> <p>Si segnala la presenza di tre coppie di colonne binate nella barchessa.</p>		

SCHEDATURA BENI CULTURALI IN TERRITORIO EXTRAURBANO – PRGV 2001: Fotografie

