


Località: San Martino Carano
Via per S. Martino Carano, 135, 137

Toponimo: Campanella Vecchia



Carta Tecnica Regionale – Scala 1:5.000



Catasto attuale – Scala 1: 2.000

Dati catastali:

Foglio 105;
Particelle
19, 20



Vincoli e tutele:

Vincolo ministeriale D. Lgs. 42/2004: no
Interesse storico-architettonico: no
Interesse storico-testimoniale: si

Tipologia del complesso:

Abitazione agricola ad elementi separati
(allineati)

Ordinanza di demolizione/opere provvisionali:
no

Presenza di edifici con schede Aedes E:
si



Ortofoto AIMA 2011 – Scala 1:2.000

Edificio A

Danni:

Coperture: -

Strutture orizzontali: -

Strutture verticali: lesioni gravi e diffuse con meccanismi di ribaltamento in atto. Torsione dell'edificio per forte eccentricità delle rigidezze. Crolli parziali alle murature perimetrali e crollo della torretta.

Scheda Aedes E: si

Tipo edificio: abitazione

Categoria di intervento PRG: restauro e risanamento conservativo tipo B

Categoria di tutela del PdRIC/RUE: categoria 2 – sottocategoria 2.4

Edificio B

Danni:

Coperture: -

Strutture orizzontali: -

Strutture verticali: danni nei pilastri isolati alla base e in corrispondenza dell'appoggio di copertura

Scheda Aedes E: si

Tipo edificio: stalla-fienile

Categoria di intervento PRG: restauro e risanamento conservativo tipo B

Categoria di tutela del PdRIC/RUE: categoria 2 – sottocategoria 2.4

STATO EDIFICI PRE-SISMA (ottobre 2010)

Edificio A



Foto 1

STATO EDIFICI POST-SISMA (luglio 2013)

Edificio A



Foto 1



Foto 2

Edificio C



Foto 1


Comune di Mirandola
PIANO DELLA RICOSTRUZIONE
Schede di rilevazione e verifica degli edifici soggetti a tutela

SCHEDA


A-164

SCHEDATURA BENI CULTURALI IN TERRITORIO EXTRAURBANO – PRGV 2001: Dati generali

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	Via per S. Martino Carano n° 51-53 - S. Martino Carano Toponimo: Campanella Vecchia	SCHEDA
A2b		164



Riferimento Cartografico CTR



Riferimento Fotografico

ELEMENTI IDENTIFICATIVI E DESCRITTIVI GENERALI

Abitazione agricola ad elementi separati.

Stato di conservazione: mediocre.

Epoca di costruzione: 1804.

Servizi annessi: fienile-stalla.

Stato di conservazione: mediocre.

Epoca di costruzione: 1804.

