

*Località:* Quarantoli  
Via Valli, 29, 31

*Toponimo:* -



Carta Tecnica Regionale – Scala 1:5.000



Catasto attuale – Scala 1: 2.000

*Dati catastali:*  
Foglio 53;  
Particelle  
122, 123, 124



*Vincoli e tutele:*  
Vincolo ministeriale D. Lgs. 42/2004: no  
Interesse storico-architettonico: no  
Interesse storico-testimoniale: si

*Tipologia del complesso:*  
Abitazione agricola ad elementi congiunti

*Ordinanza di demolizione/opere provvisionali:*  
no

*Presenza di edifici con schede Aedes E:*  
si



Ortofoto AIMA 2011 – Scala 1:2.000

**Edificio Aa**

*Danni:*

Coperture: -

Strutture orizzontali: -

Strutture verticali: -

*Scheda Aedes E:* no

*Tipo edificio:* abitazione

*Categoria di intervento PRG:* ristrutturazione edilizia

*Categoria di tutela del PdRIC/RUE:* categoria 2 – sottocategoria 2.4

**Edificio Ab**

*Danni:*

Coperture: -

Strutture orizzontali: -

Strutture verticali: lesioni ai pilastri e alle murature portanti e cedimento del pilastro centrale

*Scheda Aedes E:* si

*Tipo edificio:* stalla-fienile

*Categoria di intervento PRG:* ristrutturazione edilizia

*Categoria di tutela del PdRIC/RUE:* categoria 2 – sottocategoria 2.4

**Edificio Ac**

*Danni:*

Coperture: -

Strutture orizzontali: -

Strutture verticali: -

*Scheda Aedes E:* no

*Tipo edificio:* magazzino

*Categoria di intervento PRG:* ristrutturazione edilizia

*Categoria di tutela del PdRIC/RUE:* categoria 2 – sottocategoria 2.4

**STATO EDIFICI POST-SISMA (luglio 2013)**

**Edificio Aa**



Foto 1



Foto 2

**Edificio Ab**



Foto 1



Foto 2



Foto 3



**Edificio Ac**



Foto 1



Foto 2



Foto 3





Foto 4



Foto 5

**SCHEDATURA BENI CULTURALI IN TERRITORIO EXTRAURBANO – PRGV 2001: Dati generali**

TIPOLOGIA DI INTERVENTO <b>A3</b>	<b>Strada Provinciale delle Valli- Quarantoli</b>	SCHEDA <b>184</b>
		
Riferimento Cartografico CTR	Riferimento Fotografico	
<b><u>ELEMENTI IDENTIFICATIVI E DESCRITTIVI GENERALI</u></b>		
<p>Abitazione agricola ad elementi disgiunti. Stato di conservazione: mediocre Epoca di costruzione: fino 1800.</p> <p>Servizi annessi: fienile e stalla. Stato di conservazione: discreto. Epoca di costruzione: fino 1800.</p>		



**SCHEDATURA BENI CULTURALI IN TERRITORIO EXTRAURBANO – PRGV 2001: Fotografie**

