


Località: San Giacomo Roncole
Via Scarabella

Toponimo: Oratorio di Santa Maria
delle Grazie



Dati catastali:
Foglio 133;
Particella
46




Vincoli e tutele:
Vincolo ministeriale D. Lgs. 42/2004: no
Interesse storico-architettonico: si
Interesse storico-testimoniale: no

Tipologia del complesso:
Oratorio

Ordinanza di demolizione/opere provvisionali:
no

Presenza di edifici con schede Aedes E:
no

Carta Tecnica Regionale – Scala 1:5.000



Catasto attuale – Scala 1: 2.000



Ortofoto AIMA 2011 – Scala 1:2.000

Edificio A

Danni:

Coperture: -

Strutture orizzontali: -

Strutture verticali: -

Scheda Aedes E: no

Tipo edificio: oratorio

Categoria di intervento PRG: no

Categoria di tutela del PdRIC/RUE: categoria 2 – sottocategoria 2.1

STATO EDIFICI PRE-SISMA (ottobre 2010)

Edificio A



Foto 1

STATO EDIFICI POST-SISMA (luglio 2013)

Edificio A



Foto 1



Foto 2