

Località: San Martino Spino
Via Valli, 607, 609, 611, 613

Toponimo: -



Carta Tecnica Regionale – Scala 1:5.000



Catasto attuale – Scala 1: 2.000

Dati catastali:

Foglio 45;
Particelle
152, 154



Vincoli e tutele:

Vincolo ministeriale D. Lgs. 42/2004: no
Interesse storico-architettonico: no
Interesse storico testimoniale: si

Tipologia del complesso:

Abitazione agricola ad elementi separati

Ordinanza di demolizione/opere provvisionali:
no

Presenza di edifici con schede Aedes E:
si



Ortofoto AIMA 2011 – Scala 1:2.000

Edificio A

Danni:

Coperture: -

Strutture orizzontali: principio di sfilamento delle travi portanti del solaio ligneo di intradosso del 1° livello

Strutture verticali: lesioni isolate passanti alla muratura portante nonché varie lesioni diffuse superficiali che interessano i restanti paramenti murari. Presenza di lesioni su gran parte degli architravi

Scheda Aedes E: si

Tipo edificio: abitazione

Categoria di intervento PRG: restauro e risanamento conservativo tipo A

Categoria di tutela PdRIC/RUE **EDIFICIO CON TUTELA DEL PIANO REGOLATORE NON CONFERMATA**

Edificio B

Danni:

Coperture: -

Strutture orizzontali: -

Strutture verticali: -

Scheda Aedes E: no

Tipo edificio: stalla-fienile

Categoria di intervento del PRG: restauro e risanamento conservativo tipo A

Categoria di tutela del Piano di Ricostruzione: categoria 2 – sottocategoria 2.4

STATO EDIFICI POST-SISMA (luglio 2013)

Edificio A



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

Edificio B




Foto 1




Foto 2

SCHEDATURA BENI CULTURALI IN TERRITORIO EXTRAURBANO – PRGV 2001: Dati generali

TIPOLOGIA DI INTERVENTO A2a	Via - S. Martino Spino Toponimo:	SCHEDA 43bis
---------------------------------------	-------------------------------------	------------------------



Riferimento Cartografico CTR



Riferimento Fotografico

ELEMENTI IDENTIFICATIVI E DESCRITTIVI GENERALI

Azienda agricola ad elementi separati.

Stato di conservazione: buono.

Epoca di costruzione: fino al 1800.

SCHEDATURA BENI CULTURALI IN TERRITORIO EXTRAURBANO – PRGV 2001: Fotografie

SCHEDA **43** bis



Rilievo fotografico



Rilievo fotografico