


Località: Mirandola
Via Piave, 4

Nome: Palazzina



Dati catastali:
Foglio 110
Particella 159



Vincoli e tutele:
Vincolo ministeriale D. Lgs. 42/2004: no
Interesse storico-architettonico: no
Interesse storico-testimoniale: si

Tipologia del complesso:
Palazzina

Ordinanza di demolizione/opere provvisionali:
no

Presenza di edifici con schede Aedes E:
si

Carta Tecnica Regionale – Scala 1:5.000



Catasto attuale – Scala 1: 2.000



Ortofoto AIMA 2011 – Scala 1:2.000

Edificio A

Danni:

Coperture: -

Strutture orizzontali: -

Strutture verticali: lesioni alle murature perimetrali

Scheda Aedes E: si

Tipo edificio: abitazione

Categoria di intervento PRG: restauro e risanamento conservativo tipo B

Categoria di tutela del PdRIC/RUE: categoria 2 – sottocategoria 2.2

STATO EDIFICI PRE-SISMA (maggio 2010)

Edificio A



Foto 1

STATO EDIFICI POST-SISMA (agosto 2013)

Edificio A



Foto 1



Foto 2

SCHEMATURA BENI CULTURALI IN TERRITORIO URBANO – PRGV 2001: Fotografie



16 Categoria di intervento A2B