


*Località:* Mirandola  
Via Circonvallazione, 95

*Nome:* Villa urbana




Carta Tecnica Regionale – Scala 1:5.000




Catasto attuale – Scala 1: 2.000

*Dati catastali:*  
Foglio 110  
Particella 163



*Vincoli e tutele:*  
Vincolo ministeriale D. Lgs. 42/2004:  
segnalato nel verbale “Intesa Unica del CUR”  
del 28/02/2014 come *bene di interesse (da  
approfondire)*  
Interesse storico-architettonico: no  
Interesse storico-testimoniale: si

*Tipologia del complesso:*  
Villa  
*Ordinanza di demolizione/opere provvisionali:*  
no  
*Presenza di edifici con schede Aedes E:*  
si



Ortofoto AIMA 2011 – Scala 1:2.000

**Edificio A**

*Danni:*

Coperture: -

Strutture orizzontali: -

Strutture verticali: -

*Scheda Aedes E:* si

*Tipo edificio:* abitazione

*Categoria di intervento PRG:* restauro e risanamento conservativo tipo B

*Categoria di tutela del PdRIC/RUE:* categoria 2 – sottocategoria 2.2 - Segnalato nel verbale “Intesa Unica del CUR” del 28/02/2014 come *bene di interesse (da approfondire)*. In fase di richiesta del titolo abilitativo edilizio per intervenire sugli immobili quanto segnalato dovrà essere oggetto di valutazione.

**STATO EDIFICI PRE-SISMA (maggio 2010)**

**Edificio A**



Foto 1

**STATO EDIFICI POST-SISMA (agosto 2013)**

**Edificio A**



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto4

**SCHEMATURA BENI CULTURALI IN TERRITORIO URBANO – PRGV 2001: Fotografie**



**18** Categoria di intervento A2B