

Località: Mirandola
Viale San Giovanni, 12

Nome: Pertinenza di villa




Carta Tecnica Regionale – Scala 1:5.000



Catasto attuale – Scala 1: 2.000

Dati catastali:
Foglio 109
Particella 60



Vincoli e tutele:

Vincolo ministeriale D. Lgs. 42/2004: no
Interesse storico-architettonico: no
Interesse storico-testimoniale: si/no

Tipologia del complesso:

villa (edificio pertinenziale della villa B-27)

Ordinanza di demolizione/opere provvisionali:
no

Presenza di edifici con schede Aedes E:
no



Ortofoto AIMA 2011 – Scala 1:2.000

Edificio A

Danni:

Coperture: -

Strutture orizzontali: -

Strutture verticali: -

Scheda Aedes E: no

Tipo edificio: deposito

Categoria di intervento PRG: ristrutturazione edilizia

Categoria di tutela del PdRIC/RUE: categoria 2 – sottocategoria 2.4

STATO EDIFICI POST-SISMA (agosto 2013)

Edificio A



Foto 1

SCHEDATURA BENI CULTURALI IN TERRITORIO URBANO – PRGV 2001: Fotografie



28 Categoria di intervento A3