

Località: Mirandola
Via San Giovanni, 6

Nome: Villa urbana




Carta Tecnica Regionale – Scala 1:5.000



Catasto attuale – Scala 1: 2.000

Dati catastali:
Foglio 109
Particella 63



Vincoli e tutele:
Vincolo ministeriale D. Lgs. 42/2004: no
Interesse storico-architettonico: no
Interesse storico-testimoniale: si

Tipologia del complesso:
Villa (edificio pertinenziale della villa B-26)

Ordinanza di demolizione/opere provvisionali:
no

Presenza di edifici con schede Aedes E:
no



Ortofoto AIMA 2011 – Scala 1:2.000

Edificio A

Danni:

Coperture: -

Strutture orizzontali: -

Strutture verticali: -

Scheda Aedes E: no

Tipo edificio: deposito

Categoria di intervento PRG: restauro e risanamento conservativo tipo B

Categoria di tutela del PdRIC/RUE: categoria 2 – sottocategoria 2.2

STATO EDIFICI PRE-SISMA (maggio 2010)

Edificio A



Foto 1

STATO EDIFICI POST-SISMA (agosto 2013)

Edificio A



Foto 1



Foto 2

SCHEMATURA BENI CULTURALI IN TERRITORIO URBANO – PRGV 2001: Fotografie



29 Categoria di intervento A2B