


*Località:* Mirandola  
Via per Concordia, 2

*Nome:* Corte rurale



*Dati catastali:*  
Foglio 90  
Particelle  
54,55,56,57,58,  
181



*Vincoli e tutele:*  
Vincolo ministeriale D. Lgs. 42/2004: no  
Interesse storico-architettonico: no  
Interesse storico-testimoniale: si

*Tipologia del complesso:*  
Abitazione agricola ad elementi separati  
(allineati)

*Ordinanza di demolizione/opere provvisionali:*  
no

*Presenza di edifici con schede Aedes E:*  
no

Carta Tecnica Regionale – Scala 1:5.000



Catasto attuale – Scala 1:2.000



Ortofoto AIMA 2011 – Scala 1:2.000

### **Edificio A**

*Danni:*

Coperture: -

Strutture orizzontali: -

Strutture verticali: -

*Scheda Aedes E:* no

*Tipo edificio:* abitazione

*Categoria di intervento PRG:* restauro e risanamento conservativo tipo B

*Categoria di tutela del PdRIC/RUE:* categoria 2 – sottocategoria 2.2

### **Edificio B**

*Danni:*

Coperture: -

Strutture orizzontali: -

Strutture verticali: -

*Scheda Aedes E:* no

*Tipo edificio:* stalla-fienile

*Categoria di intervento PRG:* restauro e risanamento conservativo tipo B

*Categoria di tutela del PdRIC/RUE:* categoria 2 – sottocategoria 2.4

### **Edificio C**

*Danni:*

Coperture: -

Strutture orizzontali: -

Strutture verticali: -

*Scheda Aedes E:* no

*Tipo edificio:* proservizi

*Categoria di intervento PRG:* restauro e risanamento conservativo tipo B

*Categoria di tutela del PdRIC/RUE:* categoria 2 – sottocategoria 2.4

### **Edificio D**

*Danni:*

Coperture: -

Strutture orizzontali: -

Strutture verticali: -

*Scheda Aedes E:* no

*Tipo edificio:* proservizi

*Categoria di intervento PRG:* restauro e risanamento conservativo tipo B

*Categoria di tutela del PdRIC/RUE:* categoria 2 – sottocategoria 2.4

### **Edificio E**

*Danni:*

Coperture: -

Strutture orizzontali: -

Strutture verticali: -

*Scheda Aedes E:* no

*Tipo edificio:* proservizi

*Categoria di intervento PRG:* restauro e risanamento conservativo tipo B

*Categoria di tutela del PdRIC/RUE:* categoria 2 – sottocategoria 2.4

### **STATO EDIFICI PRE-SISMA (giugno 2010)**

#### **Edificio A**



Foto 1

#### **Edificio B**



Foto 1

**Edificio C**



Foto 1

**STATO EDIFICI POST-SISMA (agosto 2013)**

**Edificio A**



Foto 1



Foto 2

**Edificio B**



Foto 1



Foto 2

**Edificio C**



Foto 1



Foto 2



Foto 3

**Edificio D**



Foto 1

**Edificio E**



Foto 2

**SCHEMATURA BENI CULTURALI IN TERRITORIO URBANO – PRGV 2001: Fotografie**



**30** Categoria di intervento A2B