


**Località:** Mortizzuolo  
Via A. Baraldini

**Nome:** Corte rurale



**Dati catastali:**  
Foglio 140  
Particella 284



**Vincoli e tutele:**  
Vincolo ministeriale D. Lgs. 42/2004: no  
Interesse storico-architettonico: no  
Interesse storico-testimoniale: si

**Tipologia del complesso:**  
Abitazione agricola ad elementi separati  
(allineati)

**Ordinanza di demolizione/opere provvisionali:**  
no

**Presenza di edifici con schede Aedes E:**  
no

Carta Tecnica Regionale – Scala 1:5.000



Catasto attuale – Scala 1: 2.000



Ortofoto AIMA 2011 – Scala 1:2.000

### **Edificio Aa**

*Danni:*

Coperture: -

Strutture orizzontali: -

Strutture verticali: lesioni diffuse su tutte le murature perimetrali

*Scheda Aedes E:* no

*Tipo edificio:* abitazione

*Categoria di intervento PRG:* ristrutturazione edilizia

*Categoria di tutela del PdRIC/RUE:* **EDIFICIO CON TUTELA DEL PIANO REGOLATORE NON CONFERMATA**

### **Edificio Ab**

*Danni:*

Coperture: -

Strutture orizzontali: -

Strutture verticali: -

*Scheda Aedes E:* no

*Tipo edificio:* proservizi

*Categoria di intervento PRG:* ristrutturazione edilizia

*Categoria di tutela del PdRIC/RUE:* **EDIFICIO CON TUTELA DEL PIANO REGOLATORE NON CONFERMATA**

### **Edificio B**

*Danni:*

Coperture: assente

Strutture orizzontali: assente

Strutture verticali: assente

*Scheda Aedes E:* no

*Tipo edificio:* stalla-fienile

*Categoria di intervento PRG:* ristrutturazione edilizia

*Categoria di tutela del PdRIC/RUE:* **EDIFICIO CON TUTELA DEL PIANO REGOLATORE NON CONFERMATA**

**STATO EDIFICI PRE-SISMA** (ottobre 2010)



Foto 1

**STATO EDIFICI POST-SISMA** (settembre 2013)  
**Edificio Aa**



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4




**Edificio B**



Foto 1

**SCHEDATURA BENI CULTURALI IN TERRITORIO URBANO – PRGV 2001: Fotografie**



**52** Categoria di intervento A3