



### **Edificio A**

*Danni:*

Coperture: assenti per demolizione

Strutture orizzontali: assenti per demolizione

Strutture verticali: assenti per demolizione

*Scheda Aedes E:*

*Tipo edificio:* abitazione

*Categoria di intervento PRG:* ristrutturazione edilizia

*Categoria di tutela del PdRIC/RUE:* **EDIFICIO CON TUTELA DEL PIANO REGOLATORE NON CONFERMATA**

### **Edificio B**

*Danni:*

Coperture: -

Strutture orizzontali: -

Strutture verticali: -

*Scheda Aedes E:* no

*Tipo edificio:* proservizi

*Categoria di intervento PRG:* ristrutturazione edilizia

*Categoria di tutela del PdRIC/RUE:* **EDIFICIO CON TUTELA DEL PIANO REGOLATORE NON CONFERMATA**

**STATO EDIFICI POST-SISMA (agosto 2013)**

**Edificio A**



Foto 1

**SCHEDATURA BENI CULTURALI IN TERRITORIO URBANO – PRGV 2001: Fotografie**



**59** Categoria di intervento A3