


Località: Mortizzuolo
Via Imperiale

Toponimo: Chiesa di San Leonardo
Limosino



Carta Tecnica Regionale – Scala 1:5.000



Catasto attuale – Scala 1: 2.000

Dati catastali:
Foglio 143
Particelle B,
172, 174



Vincoli e tutele:
Vincolo ministeriale D. Lgs. 42/2004: si
Interesse storico-architettonico: si
Interesse storico-testimoniale: si

Tipologia del complesso:
Complesso ecclesiastico

Ordinanza di demolizione/opere provvisionali:
no

Presenza di edifici con schede Aedes E:
no



Ortofoto AIMA 2011 – Scala 1:2.000

Edificio A

Danni:

Coperture: crollo quasi integrale

Strutture orizzontali: -

Strutture verticali: lesioni diffuse e crolli parziali alle murature portanti

Scheda Aedes E: no

Tipo edificio: chiesa

Categoria di intervento PRG: no

Categoria di tutela del PdRIC/RUE: categoria 1

Edificio B

Danni:

Coperture:

Strutture orizzontali:

Strutture verticali:

Scheda Aedes E: no

Tipo edificio: abitazione

Categoria di intervento PRG: restauro e risanamento conservativo tipo B

Categoria di tutela del PdRIC/RUE: categoria 2 – sottocategoria 2.2

Edificio C

Danni:

Coperture: -

Strutture orizzontali: -

Strutture verticali: -

Scheda Aedes E: no

Tipo edificio: teatro

Categoria di intervento PRG: no

Categoria di tutela del PdRIC/RUE: categoria 2 – sottocategoria 2.2

STATO EDIFICI POST-SISMA (agosto 2013)

Edificio B



Foto 1



Foto 2

Edificio C



Foto 1



Foto 2

Edificio B



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

SCHEDATURA BENI CULTURALI IN TERRITORIO URBANO – PRGV 2001: Fotografie



60 Categoria di intervento A2b